

결 재		이근		한상재
		3월 26일		한상재


곤도라 안전점검 결과보고

- 점검일 : 2025.03. 26(수)
- 점검자 : 선진곤도라 우석현 부장,
- 확인자 : 안전관리자 한상재 책임 / 입회자 : 이기옥 소장, 장대호 수석









C17

[illegible]

時 五 斗 二 升 (斗)

13. 12. 2017

(29)

[illegible]

라 두루 (七)

Ad: Heston

(3)

[illegible]


라모전(주)

Adipose
lipid = fat

안전점검표 (4)

구분	현장명:	담당자 :																																					
		이	상	유	무	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
지 지 대 장 치	1	와이어 로프 고정대의 기초는 튼튼한가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																	0	
	2	지지대 서치부위 파라넷은 이상이 없는가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																	0	
	3	와이어 로프의 연결부위에는 사를 사용했는가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																	0	
	4	지지대의 간격, 취부상태는 양호한가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																	0	
	5	지지대의 당긴 로프는 정확하게 묶여있는가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																	0	
	6	사들의 접속방향과 사를펜 조립상태는 양호한가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																		0
와 이 어 로 프	7	와이어 로프는 건물에 비하여 충분한 길이인가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																		0
	8	와이어 로프의 절단, 형태불량, 녹은 없는가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																		0
	9	규정의 와이어 로프를 사용하고 있는가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																		0
	10	보조 와이어는 설치되어 있는가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																		0
	11	점선부분은 크립을 사용하고 있는가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																		0
	12	지상에 남아있는 잔여 와이어 로프의 처리는 옳게 되어 있는가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																		0
전 기 관 계	13	연결부위는 바르게 되어 있는가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																		0
	14	전선에 손상은 없는가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																		0
	15	콘크리트 접속의 풀림은 없는가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																		0
	16	누전차단기의 작동은 정상인가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																		0
	17	상하스위치 작동상태는 이상 없는가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																		0
	18	작업 완료후 전원은 차단시켰는가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																		0
기 타 안 전 점 검	19	각 고정부위의 볼트, 너트의 풀림은 없는가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																		0
	20	브레이크의 작동은 정상인가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																		0
	21	적체하중은 초과하여 사용하고 있지는 않는가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																		0
	22	탑승중 안전모와 안전벨트를 착용하고 있는가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																		0
	23	작업시 지상에 출입금지 조치를 하고 있는가?	☐ 이	☒ 상	☒ 없음																																		0

(주) 선진콘도라


 확인인사: 2022. 07. 26

657

[illegible]

五 卅 卅 卅 卅

1. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 2. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 3. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 4. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 5. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 6. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 7. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 8. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 9. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 10. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$

안전점검표 (6)

구분	현장명:	담당자:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		이	상 유 무																																		
지저대장	1	와이어 로프 고정대의 기초는 튼튼한가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
	2	지저대 서치부위 파라넷은 이상이 없는가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
	3	와이어 로프의 연결부위에는 사를을 사용했는가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
	4	지저대의 간격,취부상태는 양호한가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
	5	지저대의 담진 로프는 정확하게 묶여있는가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
와이어로프	6	사들의 접속방향과 사를펜 조립상태는 양호한가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
	7	와이어 로프는 건물에 비하여 충분한 길이인가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
	8	와이어 로프의 절단,형태불량,녹은 없는가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
	9	규정의 와이어 로프를 사용하고 있는가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
	10	보조 와이어는 설치되어 있는가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
전기관계	11	접선부분은 크립을 사용하고 있는가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
	12	지상에 남아있는 잔여 와이어 로프의 처리는 올바르게 되어 있는가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
	13	연결부위는 바르게 되어 있는가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
	14	전선에 손상은 없는가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
	15	콘벡터 접속의 풀림은 없는가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
기타 안전점검	16	누전차단기의 작동은 정상인가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
	17	상하스위치 작동상태는 이상 없는가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
	18	작업 완료후 전원은 차단시켰는가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
	19	각 고정부위의 볼트,너트의 풀림은 없는가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
	20	브레이크의 작동은 정상인가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
안전점검	21	적재하중은 초과하여 사용하고 있지는 않는가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
	22	탑승중 안전모와 안전벨트를 착용하고 있는가?	☐ 이상	☒ 없음																																	
	23	작업시 지상에 출입금지 조치를 하고 있는가?	☐ 이상	☒ 없음																																	

(주) 선진콘도라

선진-이정현
 대표이사: 김성민 31077