

상시(2주간) 위험성평가|회의


24.05.16 (05.16~05.31)

해운대 총동 생활숙박시설 신축공사현장

주요 공유 사장

아차사고 예방_ 구획설정 구간 임의 출입

1. 후렌지 절단작업을 위해 지하6층. 지하5층 근로자 통행제한(구획설정) 中 작업자 임의 통행
상호간 협의 하에 구획 설정하여 설정 구획은 고위험 및 근로자 통행간 산업재해 위험이 있는 구간을 통제하는 것임 임의 통행시 산업재해 우려



태정 건업 형률 근로자 TBM시 출입 금지 전파 하였으나 임의 출입 작업

작업계획서 미작성 장비 운행



사업안전보건기준에 관한 규칙 (부록: 안전보건규칙)

[시행 2021. 5. 28] [고용노동부령 제321호, 2021. 5. 28, 일부개정]

제38조(사업장에서의 작업장치의 작성 등) ① 사업주는 다음 각 호의 작업을 하는 경우
근로자의 위험을 방지하기 위하여 별표 4에 따라 해당 작업, 작업장의 지형·지반 및 지
층 상태 등에 대한 사전조사를 하고 그 결과를 기록·보존하여야 하며, 조사결과를 고
려하여 별표 4의 구분에 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작
업을 하도록 해어야 한다.

2. 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업

3. 차량계 건설기계를 사용하는 작업

즉시 하차 운행 중지

고소작업대는 차량계 하역운반기계로 작업계획서 작성 대상 미작성 운행시 산안법 위반

가설사무실 – 점검

1) 공통_가설컨테이너 점검 결과 공유

안전/강중한

2024년 5월 14일 오전 10:40 : 0 일정



가설컨테이너 점검 및 개선 사항

확인사항

화재점검장, 가설사무실(컨테이너), 소화기

확산소화기, 문어발콘센트, 보관금지 물질 보관상태
흡연

현관 2층

문어발시 콘센트_총전단자함 제작후 사용



우리건설가설컨테이너

흡연흔적

* B2F 가설사무실 협력업체 전세대
확산소화기 추가

확산소화기 부족

문어발식 콘센트
흡연 흔적




주기 양호
확산소화기 설치 확인
소화기 점검 양호

협력업체 가설 컨테이너 관리 불량 화재 위험


보건 출력인원_점검

1) 출력인원 점진, 질병인원 공유

직업성 질병자 변화 추이



배지천/특수점진



2024년 출력 근로자		5월 9일기준	
직업성질병	14명	2023년	2024년
소음질환	19명		
기타	2명		
결과 미제출	53명		
총	201명		

협력업체 출력인원 건강, 검진 관리 부족

1. 5월 2호차 위험성평가 지적 미이행 사항

1. 위험성평가_지적사항


1) 태정건업_반복적 지적



근로자 고소작업 수직 미준수 반복 발생 추락 재해 위험

1. 위험성평가_지적사항


1) 태정건업_방호장치 관리 부족



난간대 설치 미비




지게차 방호장치 고장



난간 미설치



발판설치 불량 발빠짐 발생




난간대 임의 휘손



자재 적재 불량



난간복구 지연



상하동시 작업

난간 설치 지연, 휘손, 미비, 누락 등 추락 및 방호장치 관리 부족

1. 위험성평가_지적사항

1) 태정건업_반복적 지적




리드선(작업용 연장선) 방호 커버 누락



불티방지포 배치 누락, 청소 상태 상시 불량



돌출 구간 보양 상태 불량



후식용 의자 작업용 발판 사용
현장사용 부적격 우마 사용

개인보호구 선정 불량 일반장화 착용

개인보호구, 작업발판, 방호조치 선정 불량

1. 위험성평가_지적사항

1) 이동식 발판, 각종 보관함




파손 우마 임의 조치 후 사용




고압가스 흔지





해치발판, 아웃트리거 미설치



사용후 시건관리 미비



위험물 보관소 선정 불량




이동식 발판 조립 상태 불량, 각종 보관함 관리 상태 불량

1. 위험성평가_지적사항


1) 공통- 유해, 위협률 보관 방법



보관함 선정 블량



미등록 유해물질 사용



락카 보관장소 블량



각종 유해화학물질 방지



소분합 MSDS 미비치



우레탄풀 사용후 방지



잔여 신수 현장 방지




우레탄풀 사용후 방지

작업장 관리, 시건, 사다리, 리드선 관리 블량

2. 위험성평가_안전위반 사항 조치 & 피드백

2. 안전위반 사항 조치 & 피드백

1) 우리건설산업_조치



굴착기 운행중 방호장치 미작동





방호장치(경보등) 정상 작동 확인

장비 운행중 방호장치 미작동 위법 행위

2. 안전위반 사항 조치 & 피드백

1) 태정건업_조치



술저 상부 작업시 승가로 및 발판 설치
물량

승강로 설치 및 발판 설치 확인


술저 상부 승강로, 발판 설치 물량 추락위험

2. 안전위반 사항 조치 & 피드백

1) 태정건업_조치



난간대 해체



난간대 복구

작업종료후 난간 지연 복구

2. 안전위반 사항 조치 & 피드백

1) 우리건설산업_조치




제손턴 인양용 로프 방지

폐기

낙하물 지속작 난간 외부 및 방호망 외부 방지

2. 안전위반 사항 조치 & 피드백

1) 태정건업_조치



타크 절단루 개부 방지




난간대 설치

추락위험이 있는 개구부는 즉조치가 원칙 지연조치

2. 안전위반 사항 조치 & 피드백

1) 태정건업_조치




후방카메라 스크린 불량

스크린 교체

지게차 방호장치 불량 상태로 사용 장비 사용 중단 후 보수 사용허가

2. 안전위반 사항 조치 & 피드백

1) 우리건설산업_조치



MSDS 미개시

MSDSH|치 교체

MSDS H|치 3일간 지연

3. 우수성평가 현장 통

노동부 중대재해 감축 로드맵

출근에서 퇴근까지, 일찍이에서 퇴직까지!
안전하고 건강한 일터, 행복한 대한민국

목표 '26년까지 사고사망만인율 0.29%로 감축 → 산업안전 선진국으로 도약



목표!

원칙 원칙성
책임성
현장성
혁신성

1 위험성평가 중심의 자가기구를 대체하거나 계획 확립

- 예방과 재발방지를 위한 핵심수단으로 위험성평가 개편
- 자기기구를 예방체계 둔발증 위반 감독행정, 법령·기준 정비

2 중소기업 등 중대재해 취약분야 점증자월·관리

증소기업 점증지원	증정 기금 장비	증정 기금 장비 지원	증정 기금 장비 지원	증정 기금 장비 지원
50인 미만: 80.9%	증정: 72.6%	증정: 72.6%	증정: 72.6%	증정: 72.6%

3 안전의식·문화 확산

- 글로자의 안전보건 책임과 참여 강화
- 안전문화 캠페인 확산(중앙·지역·업종)
- 현장 중심 안전보건 교육 강화

4 산업안전 거버넌스 제정비


- 전문기관 간 연계 협업
- 응급의료 비상상황 대응체계
- 중앙·지역 협업·거버넌스

3. 현장통 - 위험 치위주

2024.05.13	체리증	2024.05.10	체리증	2024.05.08	체리증	2024.05.06	체리증	2024.05.04	체리증	2024.05.02	체리증	2024.05.01
2024.05.13	체리증	2024.05.10	체리증	2024.05.07	체리증	2024.05.05	체리증	2024.05.03	체리증	2024.05.01	체리증	2024.05.00
2024.05.13	체리증	2024.05.10	체리증	2024.05.07	체리증	2024.05.05	체리증	2024.05.03	체리증	2024.05.01	체리증	2024.05.00
2024.05.11	체리증	2024.05.09	체리증	2024.05.06	체리증	2024.05.04	체리증	2024.05.02	체리증	2024.05.00	체리증	2024.05.00
2024.05.11	체리증	2024.05.09	체리증	2024.05.06	체리증	2024.05.04	체리증	2024.05.02	체리증	2024.05.00	체리증	2024.05.00
2024.05.11	체리증	2024.05.09	체리증	2024.05.06	체리증	2024.05.04	체리증	2024.05.02	체리증	2024.05.00	체리증	2024.05.00
2024.05.10	체리증	2024.05.08	체리증	2024.05.06	체리증	2024.05.04	체리증	2024.05.02	체리증	2024.05.00	체리증	2024.05.00
2024.05.10	체리증	2024.05.08	체리증	2024.05.06	체리증	2024.05.04	체리증	2024.05.02	체리증	2024.05.00	체리증	2024.05.00
2024.05.10	체리증	2024.05.08	체리증	2024.05.06	체리증	2024.05.04	체리증	2024.05.02	체리증	2024.05.00	체리증	2024.05.00

위험치위주 지난 15일간 40% 이상 조치 누락

3. 현장통 - 위험성평가



- 15일 간 지속적으로 관찰 출석일수 9일 중 7일 미실시 | 근로자 발생, 확인 요청 시에도 확인 불가 발생 확인 위험성평가 중요도 및 관리/관심 부족



기간 중 위험요인 / 개선대책 확인자

24

오완기	최재룡	남현	박동근	정영배	김선호	황보두천	정재훈	최성모	김홍식	서창덕	배명화	하성진	장태웅	나상설	한광호
김석진	박재범	김태우	순진성	임도훈											

위험성평가 미확인 근로 수시로 확인 요청하거나 협력업체 미확인 근로자 작업 재해시 대응 불가



3. 현장통 - 위험성평가



금일 근무자 중 위험요인 / 개선대책 미확인자




김동중

기간 중 위험요인 / 개선대책 확인자 1



박태수



금일 근무자 중 위험요인 / 개선대책 미확인자



박진관

기간 중 위험요인 / 개선대책 확인자 2



김동근

기간 중 위험요인 / 개선대책 확인자 2-1



이종관

기간 중 위험요인 / 개선대책 확인자 2-2



이기현

기간 중 위험요인 / 개선대책 확인자 2-3



조현우

기간 중 위험요인 / 개선대책 확인자 2-4



조현진



금일 근무자 중 위험요인 / 개선대책 미확인자



이윤선


기간 중 위험요인 / 개선대책 확인자 1



김관수



기간 중 위험요인 / 개선대책 확인자 2



기간 중 위험요인 / 개선대책 미확인자

기간 중 위험요인 / 개선대책 확인자 2-1



김민수



기간 중 위험요인 / 개선대책 확인자 2-2

기간 중 위험요인 / 개선대책 확인자 2-3



조현진



기간 중 위험요인 / 개선대책 확인자 2-4



조현진

위험성평가 미확인 근로자 수시로 확인 요청하거나 협력업체 미확인 근로자 작업 재해시 대응 불가

3. 현장동 - 위험성평가

태·정·위험성평가 모니터링 인자


- 특별 안전 보건 교육 공통 사항
 - 산업 안전 및 사고 예방에 관한 사항
 - 산업 안전 보건 법령 및 신설자체 보혈 제도에 관한 사항
 - 산업 무 승트레스 예방 및 관리에 관한 사항
 - 직장 내 폭력 및 고객의 특인 통으로 인한 건강장애 예방 및 관리에 관한 사항
 - 직장 개개인의 위험성과 작업의 순서 및 통신에 관한 사항
 - 작업 장비 전기 점검에 관한 사항
 - 정리 정돈 및 청소에 관한 사항
 - 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항

- 월 일 위험성 평가 확인 및 전파 내용 전달
- 위험성 평가 법적내용 전파

+ 파일 추가

Nam4bD3Cxsui6fM.jpg

선택



위험성평가 미확인 근로자 발생시 100% 교육 실시 예정

3. 현장통 - 위험성평가

조치 일	2024-05-13	조치자	박철문	처벌 인자	황상규	대상 근로자	- 신성메가텍 소속
검토 내용	작성	검토 내용	작성	검토 내용	작성	검토 내용	작성

조치 일	2024-05-16	조치자	이선만	조치 확인자	이선만	대상 근로자	- DLE 소속
검토 내용	작성	검토 내용	작성	검토 내용	작성	검토 내용	작성

위험성평가 관리 주체 관리 감독자 검토 의견 부족

3. 현장통

- TBM



⚠️ TBM 활동일지는 관리자가 미리 만들어 놓아, 근로자가 참여(시영) 가능합니다.

일시 : 2024.04.25
작업내용 : 지하15층 기둥부분 벽체내부
창석인원 : 3
작성자 : 배은호
결재인원 : 배은호

일시 : 2024.04.25
작업내용 : 지하6층 기둥부분 벽체내부
창석인원 : 3
작성자 : 배은호
결재인원 : 배은호

일시 : 2024.04.25
작업내용 : 지상1층 기둥부분 벽체내부
창석인원 : 3
작성자 : 배은호
결재인원 : 배은호

일시 : 2024.04.25
작업내용 : 지하6층 기둥부분 벽체내부
창석인원 : 3
작성자 : 배은호
결재인원 : 배은호

<p>KT 102 87% 4G</p> <p>TBM 활동일지</p> <p>작성</p>	<p>오후 TBM 출근 인원을 확인합니다. 현장통에 사자 2장 볼 수 있으니 투입전 TBM하시고 투입해주세요.</p> <p>오후 1:20</p>	<p>빠르으시면 좋습니다. 현장통에 사자 2장 볼 수 있으니 투입전 TBM하시고 투입해주세요.</p> <p>오후 1:35</p>	<p>DLE 아침에 작업자도 보이고 소장님도 현장에 있던대 도대체 와 TBM통통도 안하 시고 작업을 하시죠?</p> <p>오후 1:42</p>	<p>문병학(신생)</p> <p>서명이 안되는데요 조금 있다가 전송하 시면 알려주세요 오</p> <p>오후 1:45</p>	<p>DLE 아침에 작업자도 보이고 소장님도 현장에 있던대 도대체 와 TBM통통도 안하 시고 작업을 하시죠?</p> <p>오후 1:55</p>	<p>출력확인도 안되고 위험성평가 확인도 안된그로자 현장에 작업을 시키고 출력전에 미리 절차설명 계속하도 안되는거 어떤단단을 해야할까요?</p> <p>오후 2:02</p>	<p>출력관리 및 위험성평가 안전TBM을 한류음이라고 생각하세요 암튼 현장에 출력하는 순간 무조건 즉시 해야합니다.</p> <p>오후 3:06</p>
<p>3분이나요???? 일은 아까부터 계속하고,</p> <p>오전에 분명히 출근하시면 확인해달라고 말전했는대 어디까지 챙겨줘야하죠? 기본적인 역량도 안되서는 걸로밖에 안보입니다.</p> <p>04</p>	<p>나에게 답장</p> <p>DLE 아침에 작업자도 보이고 소장님도 현장에 있던대 도대체 와 TBM통통도 안하 시고 작업을 하시죠?</p> <p>DLE는 지금 즉시 통통 하시고 작업해주세요 오</p> <p>오후 1:22</p>	<p>1. 현장 출력 즉시 TBM 업체 관리자 주도하에 진행 위험성평가 확인 현장에 들어오는 순간 TBM 위험성평가 자동 실행</p>					

현장출력 확인 확인인 안된 인원 수시로 현장 출입 및 작업 진행중 / 반복적 발생사고 대처 불가

4. 최근 종대재해 전파

3. 중대재해 전파

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 5월 10일 10:00

중대재해 시이련

'24년 5월 9일(목) 08:40경 경남 고성군
소재 OO조선소에서 선박 구조물(120톤)이
떨어져 하부에서 구조물 용접 등 작업
중이던 작업자들이 캔버스 2명 사망



예방대책

- 중량을 체크할 시 낙하전도 예방대책을 포함한 적법개입서를
작성하고, 작업계획서에 따라 작업을 실시합니다.
- 선박 블록 이동(언저리 등) 작업 시 근로자의 접근을 금지합니다.

고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 4월 18일 15:30

중대재해 시이련

'24년 4월 18일(목) 08:00경 충북 청주시 소재 OO
아파트 신축공사 현장에서 타워크레인으로 인양
중이던 철재 거푸집이 낙하하여 지상에 있던
제작자 1명이 맞아 사망



예방대책

- 중량을 인양 작업시 미리 근로자의 출입을 통제하여 인양
출인 하루이전에 작업자의 명단 및 출입장을 통과하지 않도록 하며,
증명서의 무개에 적합한 인증장비(증구)를 사용해야 합니다.

고용노동부



낙하물에 의한 중대재해

3. 중대재해 예방

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 4월 17일 17:30

중대재해 예방 안전센터

'24년 4월 17일(수) 07:43경 인천 서구 소재 ○○ 오수펌프장 건설공사 현장에서 **부지 정리 작업을 하며 후진하는 굴삭기에 작업 중이던 재해자가 칼려 사망** 사망'



예방대책

- 해당 굴삭기의 풀류 및 성능, 운행경로, 작업방법 등의 내용을 조망한 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업을 진행하여야 하고, 굴삭기에 접촉되어 부딪힐 위험이 있는 장소에는 근로자 출입을 금지합니다.




고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 4월 18일 16:00

중대재해 예방 안전센터

'24년 4월 18일(목) 12:20경 경남 합천군 소재 ○○ 하천 배수로 보강 공사 현장에서 **콘크리트 타설 작업 중이던 재해자가 펌프카 블대 연결부위가 부러져며 맞아 사망** 사망'



예방대책

- 콘크리트 펌프카를 미리 점검하고 이상을 발견한 경우 즉시 작업장을 통지하고 필요한 조치를 하여야 한다. 이때, 근로자 배치, 작업방법 등에 대한 차별화된 설계가 제작업체 계획서를 참고 그에 따라 작업을 실시 합니다.



고용노동부

장비 기임 중대재해

펌프카 블대 파단에 의한 중대재해

5. 건축사행 외

우협성평가 등록부

현장명		해운대구 종동 생활숙박시설 신축공사		회사명		동원개발		협력사		아성엔지니어링		
작업공종(다분류)		건축공사 > 설비 배관 설치		작업기간		2024-05-16~ 2024-05-31		작성일		2024-05-06		
No	작업장소 (소분류)	작업장소	위험요인	재해 형태		위험성 수준		개선대책		근로자 확인지정		
				상	중	하	■	■	■	■		
1	자재반입 및 운반차량 운행	지하6층 전구간	장비점검 미흡으로 인한 작업중 사고 하여장소에 타 공구로자 통행 중 충 돌, 기타	찔림, 베임, 기타	장비출루에 따른 점검체크리스트를 작성하여 점검 하여장소에 근로자 통행 및 타 작업과의 간성이 발생하지 않도록 위치선정하여 작업	■	■	■	■	■	■	
	조치일	2024-05-16	조치자	이선만	조치확인자	이선만	■	■	■	■	■	
	검토내용	<ul style="list-style-type: none"> - 작업구간 자체 운반시 불필요한 자재는 운반하지 아니하고, 줄량이나 부피가 큰 자재는 2인 1조로 운반할것 (이선만) 									대상 근로자	<ul style="list-style-type: none"> - 무소속 - 아성엔지니어링 소속 - 소속 모든 근로자
	정리정돈 작업	지하6층 전구간	작업 완료 후 작업 사용된 전선 정리정 돈 미흡으로 신체에 걸려 넘어짐	기타	■	■	작업완료 후 이동을 전선 둘 정리정돈 철저	■	■	■	■	
	조치일	2024-05-16	조치자	이선만	조치확인자	이선만	■	■	■	■	■	
2	검토내용	<ul style="list-style-type: none"> - 작업완료시 물밀로한 자재 반출 및 인화성 물질은 인화성 비지 척재함에 풀이 적재할것 (이선만) 									대상 근로자	<ul style="list-style-type: none"> - 무소속 - 아성엔지니어링 소속 - 소속 모든 근로자
	위험성평가 확인자 (총 : 1 명)											
												추가 위험 요인
												조치 결과

현장소장님 당부내용