DW 동원개발

안전작업 기준

"달기구 검사 및 사용기준"

인양 작업시 낙하 예방을 위하여 반입 및 정기검사 실시 SHACKLE(샤클)은 점검된 정품 달기구만 사용가능!

■ 달기구 올바른 사용법 알아보기

① 샤클 정품 구별 방법



샤클의 주요 제작사는 KBC(경부산업), DCH(대창마린테크), 부성입니다.

양중 <u>작업시</u> 정품 SHACKLE 사용 및 <u>구분방법</u>(2)







The China Export mark implies nothing

③ 샤클의 폐기기준 및 사용법



② 샤클 인양 방법과 핀 설치 방법



마모검사 마모와 직진성 검사 편이 항상 정좌에 있는가 사물 개구부 간격 검사

SHACKLE 검사 범위

- 1. 열영향을 받은 것
- 2. 변형(변형율 8%)된 것
- 3. 수정한 것
- 4. 흠, 상처(5% 이상 작아진 것)
- 5. 마모(10% 이상)가 있는 것
- 6. 나사산이 마모된 것 폐기
- 7. 안전하중 표기가 없는 것



❖ 비파괴검사



염색침투탐상제

- 분기별검사(3,6,9,12월)

장비와 공도구는 매일 사용 전 점검하자!

