

자율안전건설팀 점검 결과 이행확인 현황

구분	동원개발		루덴개발		태정건설		삼목이앤씨		다린전력		보성씨앤씨		수성건설		신지원건설		아성엔지니어링		유성종합설비		한라스틸산업		수호에스엔티		가단개발		PL창호		비고
	개선 항목	이행 완료	개선 항목	이행 완료	개선 항목	이행 완료	개선 항목	이행 완료	개선 항목	이행 완료	개선 항목	이행 완료	개선 항목	이행 완료	개선 항목	이행 완료	개선 항목	이행 완료	개선 항목	이행 완료	개선 항목	이행 완료	개선 항목	이행 완료	개선 항목	이행 완료	개선 항목	이행 완료	
2022년	2월			5	5																								
	8월	2	2			8	8			4	4																		
	9월					11	0	1	0																				
	10월					16	16	1	0														1	0					
	11월					18	0	2	0														2	0					
	12월										2	2																	
2023년	01월					14	0										1	0											
	2월			1	0	5	0			1	1				2	2										1	0		
	3월					3	0							3	0														
	4월					5	0			1	0			5	0	3	3												
	5월					10	0			1	0			2	2			2	2	1	1								
	6월					4	0							4	0														
	7월					6	0							3	0							1	0						
	8월					11	0			2	0	1	0	1	0			2	0			1	0			1	0		

미 이행 항목 리스트

업체명	실시일자	내 용	비고
다린전력	23-4-20	세대내 사다리 사용 작업 시 2인1조 안됨, 전도방지대 미설치	
	23-5-18	지하주차장 사다리 사용 작업 시 2인2조 안됨, 전도방지대 미설치	
	23-8-9	분전함 시건장치 불량, 태풍대비 자재 이동 및 고정	
가단개발	23-8-9	방화문 설치 용접 작업 시 소화기 미배치	
금호석유화학	23-2-25	PL창호 인양 시 세대 발코니 수직보호망 일괄 해제 함_1-5층	
루덴개발	23-2-16	이동식 산소-LPG 절단기 사용시 소화기 미부착 및 시건장치 불량	
보성씨앤씨	23-8-9	작업선 접지선 미연결	
수성건설	23-8-9	세대내 작업자 탈의 금지 및 안전장구 미착용	
신지원_미정조적	23-3-1	지하주차장 지하2층 이동식틀비계 상부 안전난간대 미설치	
	23-4-20	지하주차장 이동식틀비계 상부 안전난간대 미설치, 세대내 작업발판 위 스티로폼 사용	
	23-6-15	지하주차장 이동식틀비계 상부 안전난간대 미설치, 세대내 작업발판 불량(플라스틱 의자 사용), 작업선 접지선 미연결	
	23-7-20	지하주차장 이동식틀비계 상부 안전난간대 미설치	
신지원_방수	23-8-9	지하주차장 이동식틀비계 상부 안전난간대 미설치	
	23-4-20	우레탄도막 작업 후 지정폐기물 처리 불량	
아성엔지니어링	23-1-25	고소작업대 과상승방지봉 미사용	
	23-8-9	고소작업대 권과방지장치 파손	
한라스틸산업	23-7-20	세대내 석고보드 적재 불량 _ 쓰러짐 우려	
	23-8-9	세대내 석고보드 적재 불량 _ 쓰러짐 우려	