

2025년 11월 유사 사고사례

(25. 12. 01. 현재)

순 번	재해 종류	재해 내용	예방 대책
1	깔림	경남 양산시 소재 제지 공장 야적장에서 적재된 자재가 무너지며 아래에 있던 재해자가 깔려 치료 중 사망한 재해 (사망 1명)	<ul style="list-style-type: none"> - 적재물은 하중이 한쪽으로 치우치거나 불안정할 정도로 높이 쌓아 올리지 않도록 합니다. - 적재물은 슬링벨트로 결속하거나 지지대 등을 사용해 넘어지지 않도록 합니다.
2	떨어짐	부산 진구 소재 아파트 지하주차장에서 재해자가 이동식 사다리 위에 올라 보온재 제거 작업 중 떨어져 사망한 재해 (사망 1명)	<ul style="list-style-type: none"> - 사다리가 넘어지지 않도록 아웃트리거를 설치합니다. - 안전난간이 설치된 작업발판 또는 고소작업대를 사용하고 안전모, 안전대 등 보호구를 착용합니다.
3	끼임	경북 영덕군 소재 상가 건물 내에서 재해자가 화물용 엘리베이터 수리·점검 작업 중 운반구가 하강하며 끼여 사망한 재해 (사망 1명)	<ul style="list-style-type: none"> - 불시 작동을 방지하기 위해 외부조작 및 호출이 불가능하도록 점검모드로 전환하고 접근 금지 표시를 합니다. - 승강기 수리 작업 시 작업지휘자를 선임하고 안전작업 절차에 따라 작업을 실시합니다.
4	부딪힘	경남 거제시 소재 선박 부품 제조 공장에서 재해자가 이동 중인 지게차와 충돌하여 깔려 사망한 재해 (사망 1명)	<ul style="list-style-type: none"> - 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 안전통로를 설치하고 통로의 주요 부분에는 통로 표시를 합니다. - 차량계 하역운반기계를 사용하여 작업 시 작업지휘자 또는 유도자를 배치하여 지게차의 접촉 위험을 방지합니다.
5	감전	전북 전주시 소재 도로 건설공사 현장에서 전기설비 해체를 위해 전신주에 올라 고압전선 절단 중 감전되어 사망한 재해 (사망 1명)	<ul style="list-style-type: none"> - 특고압이 흐르는 설비에 접근하여 작업을 하는 경우 정전 조치 및 절연용 보호구를 지급·착용 후 작업하도록 관리·감독합니다. - 작업범위, 절차, 위험요소 및 기기 세부사항을 포함한 작업계획서를 작성하고 작업지휘자를 배치하여 계획에 따라 작업합니다.
6	떨어짐	경북 영천시 소재 지붕 설치공사 현장에서 재해자가 지붕 설치 작업 중 미고정된 판넬을 밟고 떨어져 사망한 재해 (사망 1명)	<ul style="list-style-type: none"> - 지붕판넬 설치 시 작업구간 하부에 추락방호망을 설치합니다. - 설치가 곤란한 경우 안전대 부착설비를 설치하고 작업자에게 안전대를 착용·체결하도록 관리·감독합니다.

※ 사망사고 현황은 속보 당시 파악된 내용을 기초로 작성한 것이므로 조사결과에 따라 변경될 수 있음 (「산업안전보건공단 홈페이지 -> 자료마당 -> 재해사례 -> 사망사고 속보」 참고)