

참 고

11월 넷째 주('22.11.21.~11.27.) 주간 사망사고 현황

※ 사망사고 현황은 속보 당시 파악된 내용을 기초한 것으로 이후 조사결과에 따라 변경될 수 있습니다. (「한국산업안전보건공단 홈페이지-자료마당-재해사례-사망사고 속보」 참고)

연번	업종	사고개요 (재해 현황)
1	기타업종	• 2022. 11. 22.(화), 12:10경 경기도 성남시 수정구 소재 생활폐기물 종합처리장 내 재해자가 현장에 주차된 청소차량 위(높이 3.1m)에서 전지 작업 중 발을 헛디뎠 떨어짐(사망 1명)
2	건설업	• 2022. 11. 22.(화), 07:20경 충청남도 보령시 청라면 소재 선로 이전공사 현장 내 재해자가 통신주 이설공사를 위해 케이블홀에 인양로프(PP)를 끼운 후 후에 걸어 케이블 드럼 인양 작업 중 인양로프 파단되어 아래에 있던 재해자가 드럼에 깔림 (사망 1명)
3	제조업	• 2022. 11. 22.(화), 15:00경 대구 달성군 소재 사업장에서 버섯 배양균 자동화 설비의 제어시스템을 테스트 하던 중 하강하는 웨이트 발란스와 설비 구조물 사이에 끼임(사망 1명)
4	건설업	• 2022. 11. 24.(목), 08:43경 부산 금정구 소재 인테리어 현장에서 타일을 납품하러 온 재해자가 자재 하차를 마친 후 1톤 트럭을 노상 경사로에 주차하고 현장으로 복귀하던 중 사이드 브레이크가 체결되지 않은 트럭이 경사로에서 굴러내려와 트럭에 부딪힘(사망 1명)
5	기타업종	• 2022. 11. 25.(금), 14:40경 서울 영등포구 소재 빌딩건물 옥상에서 재해자(건물 청소원)가 점심식사 후 로프를 타고 외벽을 통하여 내려가려던 중 줄이 풀리면서 52m 아래 바닥으로 떨어진 것으로 추정(목격자 없음, 사망 1명)
6	건설업	• 2022. 11. 26.(토), 12:15경 광명 철산동 소재 공사현장에서 마감공사를 위해 하이랜더(텔레스코픽식 지게차)로 1.8톤 지게차를 지상2층에서 지상 6층으로 인양하는 과정에서 지상 6층 자재 반입구에서 휴식(오침)을 취하고 있던 재해자가 지게차에 깔림(사망 1명)
7	건설업	• 2022. 11. 26.(토), 13:40경 화성시 팔탄면 소재 근생시설 신축공사 현장에서 2층 철골 바닥 데크플레이트 설치 작업 중 다른 데크플레이트를 들어서 옮기다가 밟고 있던 데크플레이트가 밀리면서 6m 아래 1층 바닥으로 떨어져 병원 이송 후 16:40경 사망(사망 1명)
8	기타업종	• 2022. 11. 26.(토), 15:00경 공주시 우성면 임목벌채 작업장에서 인근 작업자가 자른 나무(수고 약 10m)가 쓰러지면서 재해자 머리에 맞아 병원 이송하였으나 16:07경 사망(사망 1명)