

[동종업 타사 중대재해 발생알림]

만덕건설 예곡가압장 개선사업 현장 협착 사고 件

안전기획팀
'22.05.20. 11:30

□ **시공사** : 만덕건설(주) (2021년 시공능력평가 순위 908위)

□ **현장개요**

- 현 장 명 : 예곡가압장 개선사업(창원시 상수도 사업소 발주)
- 공사금액 : 205억

□ **재해내용**

'22.05.16(수) 7시 50분경 경남 함안군 칠원읍의 예곡가압장 개선사업 공사 현장에서 상수도 공급을 위해 굴착기와 덤프트럭을 이용한 토사 반출 작업 진행 중 용접공이 굴착기와 벽면 사이로 이동하다 회전하는 굴착기 후면부와 벽면 사이에 끼임

□ **재해사진**



□ **피해상황**

- ▷ 인적피해 : 1명 사망
- ▷ 물적피해 :

□ **사고원인 추정**

- ▷ 굴삭기 회전 위험 반경내 용접공이 접근하여 굴삭기의 회전하는 카운터웨이트와 벽면 사이에 끼임
- ▷ 작업구간내 통제 유도원 미배치

□ **당사 현장 조치사항**

- ▷ 재해사례 전파
- ▷ 굴삭기 등 건설기계 작업구간 출입금지조치 실시 및 접근경보 스마트 안전시스템 적용
- ▷ 건설기계 작업 위험성평가지 사고사례를 반영하여 대책 수립 및 적용
- ▷ 차량계 건설기계 작업계획서 작성시 협착예방 대책 반영

■ 언론 보도자료(KBS 외)



함안 공사장서 60대 숨져...중대재해법 조사

입력 2022-05-20 08:01:40 수정 2022-05-20 08:39:37

뉴스광장(참원)



어제 오전 8시쯤 함안군 칠원읍 상수도 시설 공사 현장에서 시공사 협력업체 소속 60대 노동자가 움직이던 굴착기와 벽면 사이에 끼어 숨졌습니다.

경찰과 노동부는 숨진 노동자가 굴착기 토사 반출 작업 현장을 지나던 중 사고가 난 것으로 보고, 사고 원인과 함께 중대재해처벌법 위반 여부를 조사하고 있습니다.