



<중대재해 사례전파>

1. '22.12.31. 경기도 화성시 소재 부지조성 토목공사 현장에서 옹벽 설치작업을 하던 재해자가 옹벽블럭 위에 앉아 있던 중 선회하던 굴착기 후면에 끼임

건설 사망재해 발생 동향보고

□ 사고 개요

- '22.12.31.(토) 16:01경 경기도 화성시 소재 부지조성 토목공사 현장에서 옹벽 설치작업을 하던 재해자가 옹벽블럭 위에 앉아 있던 중 선회하던 굴착기 후면에 끼임

□ 사고현장 사진



재해발생 장소



사고 다시 재해자 모습 재연(추정)

2. 22.12.30. 울산 울주군 소재 OO화학 내에서 이설된 두 개의 전신주 위에서 배전반을 받치고 있는 거치대에서 전선 연결 작업을 하던 중 바닥으로 추락

건설 사망재해 발생 동향보고

□ 사고 개요

- '22.12.30.(금) 13:40경 울산 울주군 소재 OO화학 내에서 이설된 두 개의 전신주 위의 배전반을 받치고 있는 거치대에서 전선 연결 작업을 하던 중 바닥으로 추락(약 8m)

□ 사고연장 사진



재해발생 현상전경



추락 당시 사진(재연)

3. 22.12.30. 서울 서초구 소재 업무시설 신축공사 현장에서 A형 사다리를 이용하여 작업 중 떨어져 사망

건설 사망재해 발생 동향보고

□ 사고 개요

- '22.12.30.(금) 09:55경 서울 서초구 소재 업무시설 신축공사, 지상 5층(층고 3.5m) 천장 전열교환기(환기시스템) 덕트 설치를 위해 A형 사다리를 이용하여 작업 중 (사다리 최고 높이 약 2m) 떨어져 머리를 부딪쳐 치료 중 12.31.(토) 사망

□ 사고현장 사진



재해발생 현장전경



재해자가 추락한 사다리 및 재해 목격 상황 재연