

업무연락

문서 번호 업연-20250304-0013

기안 부서 안전팀

기안자 박성환

기안 일자 2025-03-04

보존 연한/보안 등급 5년 / C등급

수신 : 곽진환 ✓ 김근식 ✓ 김기현 ✓ 김도현 ✓ 김시영 ✓ 김영래 ✓ 김황규 ✓ 문대우 ✓ 박공민 ✓ 박지상 박진환 ✓ 송창호 안준표 ✓ 안형대 ✓ 양영인 ✓
유상민 ✓ 윤태호 ✓ 이기도 이상훈 ✓ 이진우 이태욱 ✓ 장광영 ✓ 장재만 ✓ 장종민 ✓ 정광재 ✓ 정웅 ✓ 정종호 ✓ 정진화 ✓ 조경철 ✓ 최현철 최화경 ✓
홍기화 ✓ 김서윤 ✓ 김시윤 ✓ 김호진 ✓ 이주흔 ✓ 김가영 양병귀 ✓ 장인수 ✓ 문동현 ✓ 안도현 ✓ 이수영 천병주 김민석 ✓ 김도연 김선호 ✓ 김원수 ✓
민병섭 ✓ 박남규 ✓ 박철규 ✓ 신동욱 이정훈 ✓ 하태중 ✓ 김성철 황승완 ✓ 송기욱 ✓ 김민수 ✓ 김성하 ✓ 신상기 ✓ 이지성 ✓ 김다희 김기호 ✓ 허도철 ✓
전광열 ✓ 김동인 ✓ 김민우 ✓ 권성원 이성규 진보성 ✓ 전석수 ✓ 한승룡 ✓ 고상우 ✓ 노건부 ✓ 허만열 ✓ 조병희 ✓ 김채운 구자욱 ✓

발신 : 이성휘

중대재해 사례 전파

중대재해 주요 사고 사례입니다. 유사 작업시 안전조치에 참조하시기 바랍니다.

■ 데크플레이트 설치 중 바닥(3.5m)으로 떨어져 사망

2025.02.06. 11:31경 경남 거제시 소재 주택 신축공사 현장에서 재해자가 데크플레이트 설치 중 2층 바닥(3.5m)으로 떨어져 치료 중 사망

‘25년 2월 6일(목) 11:31경 경남 거제시 소재 주택 신축공사 현장에서 재해자가 **데크플레이트 설치 중 2층 바닥(3.5m)으로 떨어져 치료 중 사망**



예방대책




- 철골 상부에서 작업을 하는 경우 추락방지망, 안전대 걸이시설 등을 설치하는 등 추락방호조치를 실시합니다.

■ **벌목 작업 중 걸려있는 고사목에 맞아 사망**

2025.02.18. 09:20경 전남 담양군 소재 벌목 현장에서 재해자가 벌목 작업 중 걸려있는 고사목에 맞아 사망

‘25년 2월 18일(화) 09:20경 전남 담양군 소재
벌목 현장에서 재해자가 벌목 작업 중 **걸려있는
고사목에 맞아 사망**



예방대책




- 벌목 작업 시 주변지형, 벌목 나무의 상태·조건 등을 확인하여 안전하게 작업을 실시합니다.
- 걸려있는 나무는 사전에 제거한 후 작업을 실시합니다.

■ 이동식 비계에 올라 시멘트 타설 작업 중 1.5m 아래 바닥으로 떨어져 사망

2025.02.19. 13:30경 전남 완도군 소재 학교 보강 공사 현장에서 재해자가 이동식비계에 올라 시멘트 타설 작업 중 1.5m 아래 바닥으로 떨어져 사망

‘25년 2월 19일(수) 13:30경 전남 완도군 소재 학교 보강 공사 현장에서 재해자가 **이동식비계에 올라 시멘트 타설 작업 중 1.5m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 비계 최상부에서 작업 시 비계 상부에 안전난간을 설치합니다.
- 근로자에게 안전모를 지급하고 착용하도록 관리·감독합니다.

■ **벌목 작업 중 쓰러지는 벌도목에 깔려 사망**

2025.02.23. 14:23경 경북 성주군 소재 야산에서 재해자가 벌목 작업 중 벌도목에 맞아 사망

‘25년 2월 23일(일) 14:23경 경북 성주군 소재
야산에서 재해자가 벌목 작업 중 **벌도목에 맞아 사망**



예방대책



- 벌도목이 원하는 방향으로 쓰러지도록 적절한 수구(방향베기) 및 추구(따라 베기)를 실시합니다.
- 작업환경을 고려하여 적절한 대피로 및 대피장소를 지정합니다.