

## ○○연장 와제 발생 보고

### I. 재해 현황 및 조치 사항

현 장 명	○○ 현장	공사금액	
공사기간		공 정 율	
사고일시	2022년 11월 29일 화요일 18:30		
물적 피해사항	- . 협력사 컨테이너 2EA 전소. - . 212동 외부석재 3개층 및 PL창호 2개층 2세대 그을림		
사고내용	2022년 11월 29일 18시 30분경 협력사 ○○건설 사무실용 컨테이너에서 화재 발생		
사고처리 현황	<p><b>사고처리 현황</b></p> <p><b>11월 29일(화)</b></p> 18:30 : 212동 후면○○건설 컨테이너 화재 발생 18:36 : 목격자 ○○건설 유○○ 119신고 접수 ▶ 비상연락망 가동 및 현장GATE 오픈, 소방차 유도준비 18:42 : ○○ 119안전센터 소방차 출동 현장 도착 18:50 : (주)한양 현장직원 현장도착 (11명) ▶ 현장소장 이○○ 공사팀장 이○○책임 및 공사팀원 5명, 토목팀장 이○○책임, 안전팀 서○○책임 외 2명, 협력업체 소장 외 18:54 : 현장 화재 진압 완료 및 1차 현장조사 19:40 : 소방서 철수 및 상황종료		
재발방지 대책	<p><b>11월 30일(수)</b></p> 07:00 : 아침 조회 後 1, 2단지(개별) 협력업체 특별안전교육 실시 10:30 : 소방서 (2차)현장조사 - 특이사항 없음		
재발방지 대책	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 협력업체 화재에 대한 특별안전보건 교육 실시</li> <li>■ 업체별 사무실 화재 예방 확인 점검 주1회 실시 및 일일 점검표 작성</li> <li>■ 현장 내 전열기구 이상유무 점검 후 반입 관리대장 작성</li> <li>■ 화재 위험구간 소화기 비치 및 표지, 화기작업구간 화재감시자 배치</li> </ul>		

□ 사고 현황 사진

