

## < 이동식크레인 작업 핵심 유해·위험 요인 도출표 >

작업구분	유해·위험 요인
인양물 인양	작업 반경내 근로자 접근하여 충돌 위험
	신호수와 신호가 맞지않아 작업중 재해 발생
	잘못된 줄걸이 방법으로 재해 발생
인양물 인양	불량 와이어로프 사용으로 인양물 낙하 위험
	잘못된 줄걸이 방법으로재해 발생
	중량물 인양시 낙하 위험
	화물중량을 잘못 판단하여 하물이 낙하
줄걸이 해체	줄걸이 해체시 근로자 추락 위험
	줄걸이 해체중 샤클과 로프에 근로자 안면 충돌
	후크해지장치가 미부착 되어 후크에서 와이어로프가 벗겨짐