



## 중부지방고용노동청경기지청



수신 관내 시공순위 1000위 이내 건설업 본사 귀중  
(경유)

제목 폭염에 따른 관내 건설업 본사의 안전조치 철저 당부

1. 귀 사의 산재예방 노력에 감사드리며, 무재해를 기원합니다.
2. 최근 기록적인 폭염이 지속되고 있어 아래와 같이 온열질환에 따른 산재 사례가 발생 하였습니다.

건설분야 직종 온열질환 산재 사례
<p>(사례 1) 52세, 남, 비정규직, 열사병(사망)</p> <p>건설현장 일용근로자가 빌딩 신축공사 현장에서 오전 <b>콘크리트 타설 작업</b>을 수행한 뒤 식사 후 식당 뒷편에 쓰러져 있는 망인을 지나가던 행인이 발견하여 병원으로 후송하였으나 치료 중 사망(열사병 진단)</p>
<p>(사례 2) 33세, 남, 비정규직, 열사병(사망)</p> <p>전원주택 건축공사 현장에서 <b>롤러를 이용하여 지반 다지기 작업</b> 중 쓰러져 동료의 신고로 병원으로 후송되었으나 사망(열사병 진단)</p>
<p>(사례 3) 60세, 남, 비정규직, 열사병(사망)</p> <p>신도시 아파트 신축공사 현장에서 <b>철근조립을 위해 철근 절단도중</b> 쓰러져 사망(열사병 진단)</p>

- 또한, 6월 폭염 대책 시행 이후 발생한 근로자 사망재해 중 온열질환(의심) 사망은 총 7건이 발생하여 건설현장 근로자들의 온열질환 예방조치 중요성이 높아지고 있습니다.

'23년 온열질환 중대재해<의심>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ (6.18) 울산 남구 소재 옥상 방수공사 작업장에서 실리콘 제거 작업 후 벽에 기댄채 쓰러짐</li> <li>▲ (6.19) 경기 하남 소재 대형마트 주차장에서 카트관리 업무 중 쓰러짐</li> <li>▲ (6.28) 경기 고양 소재 차량사업소에서 객실 청소작업 후 객실의자에 기댄 상태로 발견</li> <li>▲ (7.15) 제주 소재 건설현장에서 작업 중 쓰러짐</li> <li>▲ (7.21) 충북 청주 소재 건설현장(수해복구작업)에서 어지러움 호소하며 휴식 중 사망</li> <li>▲ (7.28) 경남 밀양 소재 방울토마토 농장 비닐하우스 철거작업 중 쓰러진 상태로 발견(사망)</li> </ul>

▲ (7.31) 충북 옥천 소재 건설현장(공사금액 약 5천만원)에서 철근작업 중 쓰러짐

3. 따라서, 귀 건설업체에서는 불임을 활용하여 **건설현장의 온열질환 위험요인에 대한 개선활동 및 자율점검**을 각 현장별로 실시 및 지도하여 주시기 바랍니다.
4. 아울러, 우리 지청에서는 **8월 중 불시에 현장점검을 실시**할 예정이오니 귀 현장에서 온열질환 관련 사고가 발생하지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.
- 점검 시 주요 안전조치 위반과 **온열질환에 대한 안전조치가 미흡한 부분**이 확인될 경우 "**사업주의 작업중지**" 조치 예정임 끝.

- 붙임 1. 실내작업장에서 온열질환 관련 지켜야할 기준 1부.  
2. 산업안전보건법상 온열질환 예방규정 1부.  
3. 최근 5년간 온열질환 산재 통계 분석 1부.  
4. 여름철 폭염으로 인한 온열질환 예방가이드 1부.  
5. 한눈에 보는 안전수칙 퀵가이드 1부.  
6. 폭염시기 공사중지·연장 등 제도 안내 1부. 끝.

## 충부지방고용노동청경기지청장

근로감독관 **권순상** 팀장 **최현규** 과장 **박현건** 전결 2023. 8. 3.

협조자

시행 건설산재지도과-12262 접수

우 16435 경기도 수원시 팔달구 덕영대로697번길 34 (화서동 649-2) 3층 / www.moel.go.kr

전화번호 031-259-0303 팩스번호 0508-8230-1075 / kssa77@korea.kr / 비공개(7)