

[동종업 타사 중대재해 발생알림]

한양산업개발(주) 유통업무설비시설 현장 추락 사고 件

안전기획팀
'22.11.08. 16:30

□ **시공사** : 한양산업개발(주) (2022년 시공능력평가 순위 106위)

□ **현장개요**

- 현 장 명 : 하남 미사지구 유통업무설비시설 신축공사 (경기도 하남시 풍산동)
- 공사금액 : 284억
- 공사기간 : 2021년 08월 ~ 2023년 01월
- 공사규모 : 지하3층 ~ 지상9층(연면적 21,743㎡)

□ **재해내용**

'22.11.04(금) 07시30분경 내부 마감재(조립식 패널) 설치 작업을 맡은 재해자가 패널 설치를 위해 안전난간을 해체한 7층 바닥 가장자리에서 안전대 부착설비(웨빙띠: 생명줄용)를 설치하던 중 약 48m 아래 바닥으로 떨어져 사망

□ **재해사진**



□ **피해상황**

- ▷ 인적피해 : 1명 사망
- ▷ 물적피해 :

□ **사고원인 추정**

- ▷ 추락 위험단부 안전대부착 설비 미설치
- ▷ 고용노동부 및 경찰 조사 진행중

□ **당사 현장 조치사항**

- ▷ 재해사례 전파
- ▷ 고소작업시 안전시설 해체시에는 사전에 추가적인 안전대 부착설비를 설치하고 안전대의 짐줄을 체결하여 작업 수행
- ▷ 고소작업 추락예방 시설 해체 공종은 상기 재해 사례를 위험성평가 반영 및 안전대책 수립 후 이행 실시

■ 언론 보도자료(YTN 외)

하남 냉동창고 신축 현장에서 40대 근로자 추락 사망



오늘 오전 7시 40분쯤 경기 하남시 풍산동의 한양산업개발 냉동창고 신축 공사현장에서 40대 근로자 A씨가 7층 높이에서 추락했습니다.

A 씨는 동료들의 신고로 출동한 소방대원들에 의해 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌습니다.

사고 당시 A 씨는 공사 시작 전 안전장치 기능을 하는 밧줄을 설치하고 있었던 것으로 파악됐습니다.

고용노동부는 사고 현장에 작업 중지 명령을 내리고 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 여부를 조사하고 있습니다.