

CONTENTS

I. 안전점검 주요 지적사항

II. 안전점검 조치완료 사례

III. 안전점검 우수사례



I. 안전점검 주요 지적사항

1. 안전점검 주요 지적사항



시스템비계 발판 및 안전난간 설치 미흡




피트구간 발판 및 안전대 걸이시설 미설치

1. 안전점검 주요 지적사항



계단실 작업시 작업발판 설치 미흡




PIT구간 작업발판 설치 미흡
(발판 폭 불량 및 목재로 받침 사용)

1. 안전점검 주요 지적사항



슬링벨트 보관함 미설치
(슬링벨트 현장 방치)



라운드슬링벨트 미사용

1. 안전점검 주요 지적사항



테이블톱 날접촉방지장치 미설치




핸드그라인더 보호커버 미설치

1. 안전점검 주요 지적사항



파손된 콘센트 사용
(감전위험)




분전반 전선연결시 접지선 탈락

1. 안전점검 주요 지적사항



낙하물방지망 관리 불량




데크(철근) 설치구간 안전통로 미확보

1. 안전점검 주요 지적사항



타워크레인 와이어로프 감김불량



사다리 사용 불량
(개인보호구 미착용)



II. 안전점검 조치완료 사례

2. 안전점검 조치완료 사례



위험작업허가서 작업구간 미게시




위험작업허가서 작업구간 게시

2. 안전점검 조치완료 사례



작업발판 거치용 서포트 하부 보강 미 실시



작업발판 거치용 서포트 하부 보강 실시완료

2. 안전점검 조치완료 사례



테이블톱 날접촉방지장치 미설치



테이블톱 날접촉방지장치 설치완료

2. 안전점검 조치완료 사례



슬라브단부 발끝막이판 미설치



안전난간 수직망, 발끝막이판 설치완료



Ⅲ. 안전점검 우수사례

3. 안전점검 우수사례



근로자 안전통로 표시 우수



근로자 안전통로 표시 우수

3. 안전점검 우수사례



임시소방시설 설치 우수



소화기비치 및 소화기 표지 설치 우수

3. 안전점검 우수사례




안전작업허가서, 체크리스트 게시 우수



MSDS자료 게시 우수

3. 안전점검 우수사례




근로자 휴게시설 설치 우수



3. 안전점검 우수사례



흡연구역 설치 우수




계단실 전용 작업발판(기성품) 사용

3. 안전점검 우수사례



거푸집동바리 경사헤드 설치 우수



전단볼트 보양 캡 설치 우수

3. 안전점검 우수사례



주 출입구 방호선반 설치 우수



시스템동바리 낙하물방지망 설치 우수

3. 안전점검 우수사례



협착방지봉 사용 우수



충돌방지장치 (레이저) 설치 우수

3. 안전점검 우수사례



슬라브 - 비계 통행로 설치 우수



말비계 단부 안전난간 설치 우수

3. 안전점검 우수사례



가설계단 및 집수정 방호조치 우수



타워크레인 방호조치 우수

3. 안전점검 우수사례



분리수거함 사용 우수
(생활안전 실시 우수)



분리수거함 사용 우수
(생활안전 실시 우수)

3. 안전점검 우수사례



낙하물방지망 관리 우수




데크설치구간 안전통로 설치우수

3. 안전점검 우수사례



안전통로 표시 우수




자재인양구 덮개설치 우수

3. 안전점검 우수사례



소형자재 양중함 사용



생명줄 설치 및 안전벨트 결속 우수

3. 안전점검 우수사례



[타사사례] 비상대피 집결지 표시 우수