

' 25년 06월 2회차

위험성평가 전파교육

『보문5구역 주택재개발 정비사업 신축현장』

‘25. 06. 13(금) 07시 30분~

Contents

I . 최근재해사례

Ⅱ. 위험성평가 "상 "

Ⅲ. 현장 중점관리 POINT

IV. 공지사항

V. 건의사항

I. 최근재해사례

Ⅱ. 금주 위험성평가 “상”

Ⅲ. 현장 중점관리 POINT

Ⅳ. 공지사항

Ⅴ. 건의사항

1. 최근재해사례

총 2,536건

KOSHA NEWS

사망사고 속보

5/23 경북 경주시 제조업 사업장
탁상용드릴기로 팔팔 가공 작업 중
회전부에 끼임

사망자 1명 부상자 0명

안전보건공단

[5/23, 경북 경주시] 드릴기로
가공 작업 중 회전부에 끼임
관리자 | 2025-06-08 |
228

KOSHA NEWS

사망사고 속보

6/5 경기 용인시 공사현장
항타기가 넘어짐(인명피해 없음)

사망자 0명 부상자 0명

안전보건공단

[6/5, 경기 용인시] 항타기 넘어
짐
관리자 | 2025-06-08 |
212

KOSHA NEWS

사망사고 속보

6/2 충남 태안군 발전소
선반 설비로 가공 작업 중
회전부에 끼임

사망자 1명 부상자 0명

안전보건공단

[6/2, 충남 태안군] 선반 가공 작
업 중 회전부에 끼임
관리자 | 2025-06-08 |
132

KOSHA NEWS

사망사고 속보

5/28 경북 경산시 공사현장
사다리에서 지붕 판넬 보조 작업 중
떨어짐(2m)

사망자 1명 부상자 0명

안전보건공단

[5/28, 경북 경산시] 사다리에서
작업 중 떨어짐
관리자 | 2025-06-05 |
210

KOSHA NEWS

사망사고 속보

5/28 경기 화성시 오수광로 준설 현장
맨홀 내부를 확인 후 올라오던 중
절식(추정)으로 떨어짐

사망자 1명 부상자 0명

안전보건공단

[5/28, 경기 화성시] 맨홀에서
절식되어 떨어짐
관리자 | 2025-05-30 |

KOSHA NEWS

사망사고 속보

5/27 경기 파주시 건설현장
자재반입 작업 중 바닥으로 떨어짐

사망자 1명 부상자 0명

안전보건공단

[5/27, 경기 파주시] 자재반입
중 떨어짐
관리자 | 2025-05-30 |

KOSHA NEWS

사망사고 속보

5/26 경남 거제시 건설현장
계단으로 내려오던 중
계단 측면으로 떨어짐

사망자 1명 부상자 0명

안전보건공단

[5/26, 경남 거제시] 계단 측면
으로 떨어짐
관리자 | 2025-05-30 |

KOSHA NEWS

사망사고 속보

5/23 전남 영암군 제조업 사업장
도로로 이동 중
움푹히는 지게차와 부딪힘

사망자 1명 부상자 0명

안전보건공단

[5/23, 전남 영암군] 운행하는
지게차와 부딪힘
관리자 | 2025-05-30 |

KOSHA NEWS

사망사고 속보

5/23 경남 밀양시 공사현장
상차작업 후 밀려 내려오는
덤프트럭에 부딪힘

사망자 1명 부상자 0명

안전보건공단

[5/23, 경남 밀양시] 밀려 내려
오는 덤프트럭에 부딪힘
관리자 | 2025-05-30 |
106

KOSHA NEWS

사망사고 속보

5/25 경기 안양시 상가
승강기 현원을 제거 위해
승강기 문을 열고 진입 중 떨어짐

사망자 1명 부상자 0명

안전보건공단

[5/25, 경기 안양시] 승강기 문
을 열고 진입 중 떨어짐
관리자 | 2025-05-30 |
84

KOSHA NEWS

사망사고 속보

5/23 울산 남구 제조업 사업장
반송기 내부 흡수제
교체 작업 중 절식(추정)

사망자 1명 부상자 0명

안전보건공단

[5/23, 울산 남구] 흡수제 교체
작업 중 절식
관리자 | 2025-05-30 |
78

KOSHA NEWS

사망사고 속보

4/17 제주 제주시 쓰레기 분리수거장
폐기물 상차 작업 중
수거함과 차량 적재함 사이에 끼임

사망자 1명 부상자 0명

안전보건공단

[4/17, 제주 제주시] 폐기를 수
거함과 차량 사이에 끼임
관리자 | 2025-05-30 |
40

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 6월 2일 17:00

중대재해 사이렌

업종기타업

발생형태떨어짐

'25년 5월 27일(화) 14:42경 경기 김포시 소재

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 6월 2일 17:00

중대재해 사이렌

업종건설업

재해유형맞음

'25년 5월 30일(금) 14:10경 전북 익산시 소재

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 6월 2일 17:00

중대재해 사이렌

업종제조업

발생형태부딪힘

'25년 5월 31일(토) 12:01경 경북 예천군 소재

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 6월 10일 17:00

중대재해 사이렌

업종건설업

재해유형부딪힘

'25년 6월 9일(월) 10:50경 전북 군산시 소재

건설기계 관련

- 건설기계 주변 작업시->
- 1.움직이는 건설기계에 대한 위험성 인지
- 2.건설기계 유도원 의무상기

예방대책

- 지게차 포크 등 승차석 외 근로자의 탑승을 금지합니다.
- 지게차는 화물의 적재·하역 등의 주된 용도로 사용하고, 고소작업 시에는 고소작업대, 이동식바레 등을 사용합니다.

OPEN

고용노동부

예방대책

- 중량을 취급작업 시 낙하 등의 위험 예방대책을 포함한 작업계획서를 작성하고, 작업지휘자를 지정하여 관리합니다.
- 굴삭기를 사용에 인양작업 시 인양물과 근로자가 접촉할 우려가 있는 장소에 근로자의 출입을 금지합니다.

OPEN

고용노동부

예방대책

- 차량계 건설기계(로더) 운전자가 운전 위치 이탈 시 원동기를 정지시키고 브레이크를 확실하게 하는 등의 조치를 합니다.
- 경사면에 주차 시 바퀴에 고임목을 설치합니다.

OPEN

고용노동부

예방대책

- 운전자 운전 위치 이탈 시 원동기를 정지시키고 브레이크를 체결하는 등의 조치를 합니다.
- 경사면에 주차 시 바퀴에 고임목을 설치합니다.

OPEN

고용노동부

1. 최근재해사례

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 6월 5일 11:00

중대재해 사이렌

업 종	재해 유형
건설업	떨어짐

'25년 5월 28일(수) 15:00경 경북 경산시 소재

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 6월 10일 17:00

중대재해 사이렌

업 종	재해 유형
건설업	떨어짐

'25년 5월 28일(수) 14:44경 경기 김포시 소재

사다리작업 관련

2M이상 고소작업시->

1.안전대 부착설비 설치 및 안전고리 체결실시

2.작업발판 안전하게 고정·설치

※사다리작업은 원칙적으로 금지

=>관리자 사전확인 후 작업방법 확인절차준수


1. 최근재해사례



폭염 관심예보 알림

배포: '25.6.9.(일) 발효: '25.6.10.(화)

▲ 관심 31℃, ▲ 주의 33℃, ▲ 경고 35℃, ▲ 위험 38℃





대구·경북 일대와
경기, 전남, 경남 일부지역에
폭염 관심예보가 발령되었습니다

사업주는 근로자가 체감온도 31℃ 이상이 되는 작업장에서 일하는 경우
온열질환 예방조치를 해야 합니다 * '위기사태 안전보건 앱'에서 자세한 내용 확인

온열질환 예방조치

- ☑ 온·습도계 비치하여 체감온도 측정 및 조치사항 기록
- ☑ 근로자에게 온열질환 증상 및 응급조치 요령 알리기
- ☑ 5대 기본수칙 준수




체감온도 계산기

5대 기본수칙 준수

물	- 시원하고 깨끗한 물 충분히 제공
바람·그늘	- 에어컨, 산업용 선풍기 등 가동 및 그늘막 설치 - 작업시간대 조정 등 폭염 집중 시간대 노출 최소화
휴식	- 체감온도 31℃ 이상 폭염작업 시 적절한 휴식 - 체감온도 33℃ 이상 폭염작업 시 매 2시간 이내 20분 이상 휴식 - 작업장소와 가까운 곳에 휴게시설(헤파터) 설치
보냉장구	- 냉각의류, 냉각조끼 등 개인 보냉장구 지급
응급조치	- 온열질환자·의심자가 의식이 없는 경우 즉시 119 신고 - 의식이 있는 경우 응급조치 후 증상 개선 없을 시 119 신고 * 질병청 온열질환 예방을 위한 건강수칙 바로 알기

작업중지

☑ 사업주는 폭염으로 온열질환자가 발생할 급박한 위험이 있는 경우
작업을 중지하고 5대 기본수칙 점검 및 개선




2025-건설안전실-276

장마철 건설현장 핵심안전수칙


1. 장마철 사고유형별 핵심안전수칙

집중호우로 인한 침수, 굴착면 붕괴·매몰




- 배수시설 사전 안전점검 및 정비
- 악천후 시 작업중지 및 대피
- 굴착면·사면 비닐 덮기 및 배수로 설치

태풍·강풍에 의한 무너짐·넘어짐




- 비상대피계획 수립 및 대피반 운영
- 각종 시설물 결속 상태 점검·보강
- 자재 등 낙하물 우려 장소 출입통제

현상공사중 추락



- 우천 시 작업중지
- 추락방호망 설치, 안전대 체결

전기공사중 감전



- 누전차단기 설치, 절연 및 접지 조치
- 작업 중 절연보호구 착용

2. 여름철 날씨 전망

강수


평년과 비슷하거나 많이 내릴 가능성

기온


평년보다 높을 것으로 전망

3. 온열질환 예방


올여름은 역대 가장 무더웠던 작년보다 더 높은 온도를 기록할 것으로 전망되니, 각별한 주의가 필요합니다.




물




그늘



휴식



보냉장구



응급조치

온열질환 예방 5대 수칙



I. 최근재해사례

II. 금주 위험성평가 "상"

III. 현장 중점관리 POINT

IV. 공지사항

V. 건의사항

건설기계작업관련

현장내 건설기계작업시 ->

펌프카, 크레인 ; 작업주변 통제구획설정(간판등)
믹스트럭 ; 후방 협착위험구간 유도원 배치
지게차 ; 지하층 LED바 및 AI감응카메라 상태확인
건설기계 및 근로자 동선 이원화 관리

갱폼인양작업관련

갱폼 인양 및 설치작업시 - >

타워크레인으로 갱폼 인양고리 연결 체결 전 1.7
단 볼트 해체 금지
-기능손실된 인양안전장치 발생시 원도급사로 AS
즉시 요청

일~2025년06월30일

2.물과 식염정 섭취 및 그들이 있는 곳에서 휴식
3.안전모 그늘창 필요시 사무실에서 제공

I. 최근재해사례

II. 금주 위험성평가 "상 "

III. 현장 중점관리 POINT

IV. 공지사항

V. 건의사항

폭염으로 인한 온열질환 예방조치



사업주는 근로자가 **체감온도 31℃ 이상**이 되는 작업장에서 일하는 경우 온열질환 예방조치를 해야 합니다
* '위기탈출 안전보건 앱'에서 자세한 내용을 확인하세요

온열질환 예방조치

- ☑ 온·습도계 비치하여 체감온도 측정 및 조치사항 기록
- ☑ 근로자에게 온열질환 증상 및 응급조치 요령 알리기



온열질환 예방조치 체감온도 31℃ 이상시 예방프로그램 실시

휴식



- ☑ 작업장소와 가까운 곳에 **휴게시설(쉼터)** 설치
- ☑ 체감온도 31℃ 이상 폭염작업 시 적절한 휴식
- ☑ 체감온도 33℃ 이상 폭염작업 시 **매 2시간 이내 20분 이상 휴식**

보냉장구



- ☑ 냉각의류, 냉각조끼 등 **개인 보냉장구** 지급

응급조치



- ☑ **온열질환자-의심자가 의식이 없는 경우 즉시 119 신고**
- ☑ 의식이 있는 경우 응급조치 후 증상 개선 없을 시 119 신고
* 질병청 온열질환 예방을 위한 건강수칙 바로 알기

작업중지

- ☑ 사업주는 폭염으로 **온열질환자가 발생할 급박한 위험**이 있는 경우 **작업을 중지**하고 **5대 기본수칙 점검 및 개선**

온열질환 민감군 관리

온열질환 민감군

- ☑ 폭염작업 신규배치자
- ☑ 과거 온열질환 경력자
- ☑ 고령자, 고혈압·당뇨 등의 질환이 있는 자


온열질환 민감군 관리방법

- ☑ 폭염작업 전 **온열질환 증상 및 응급조치 요령** 주지
- ☑ 신규배치자 등에 대한 **폭염작업 시간 단계적 증가**
- ☑ **조기적으로 근로자 거각상태 확인**



온열질환 민감군관리 고령자, 고혈압·당뇨 시원한곳에서 물섭취

- ☑ **시원한 장소**로 이동하세요
- ☑ 옷을 **헺렁하게** 하고 몸에 시원한 물을 적서 부채나 선풍기 등으로 **몸을 식히세요**
- ☑ **시원한 물**을 **섭취**하여 수분을 보충하세요 ※ 의식이 없을 경우에는 수분섭취 절대 금지
- ☑ 휴식을 취하거나 **의료적인 도움**을 받으세요



1) 혹서기 위험요인

■ 온열질환 예방 영상



본 영상은 실제 사례를 재구성하여 연출한 것으로, 촬영에 협조해 주신 사업장과는 무관합니다 | 촬영협조: GS건설(주)

본 영상은 실제 사례를 재구성하여 연출한 것으로, 촬영에 협조해 주신 사업장과는 무관합니다 | 촬영협조: C2건설(주)

<출처;산업안전보건공단>

1) 혹서기 위험요인
■ 온열질환 예방 사항



3. 현장 중점관리 POINT

1) 혹서기 위험요인

■ 온열질환 예방 시설 및 용품



08-07-2020 14:21:16 05

Infinix

Camera 02



대형 사고가 있기 전, 작은 사고나
사소한 징후들이 먼저 일어난다

1 : 29 : 300



I. 최근재해사례

II. 금주 위험성평가 “상”

III. 현장 중점관리 POINT

IV. 공지사항


V. 건의사항

;건설기계 주변 이동 및 작업시
-위험성 인지 및 유도원 의무상기



;혹서기 온열질환 예방
-물, 그늘, 휴식

; 온열질환 상황발생시 응급조치
-의식이 있는. 없는. 상황 빠른 캐치 보고
-의식이 없을시 음료제공 금지(질식위험)




I. 최근재해사례

II. 금주 위험성평가 "상 "

III. 현장 중점관리 POINT

IV. 공지사항

V. 건의사항



일터안전을 위한 첫.걸.음.





매월 쓰는 안전일기,
위험은 줄고 경험은 쌓이고!
나의 안전 노하우를
기록하세요.