

업무연락

문서 번호 업연-20230701-0001
기안 부서 안전팀
기안자 박영복
기안 일자 2023-07-01
보존 연한/보안 등급 5년 / C등급

수신 : 김동만 정문홍 백홍식 ✓ 최화경 ✓ 김도현 박남규 ✓ 장재만 ✓ 고상우 ✓ 박봉만 ✓ 정광재 ✓ 한승룡 ✓ 전석수 ✓ 정원제 ✓ 허도철 김원수 ✓ 김황규 ✓ 민병섭 ✓ 송창호 ✓ 신동욱 장광영 ✓ 장종민 ✓ 전광열 정중호 ✓ 채홍철 황용훈 ✓ 곽진환 ✓ 김성은 ✓ 노건부 ✓ 이기도 문대우 ✓ 신상기 ✓ 윤태호 ✓ 이주흔 ✓ 김근식 ✓ 김기현 ✓ 김동인 ✓ 김선호 김호진 박중호 ✓ 박철규 ✓ 소순갑 안상훈 ✓ 양영민 ✓ 정웅 ✓ 최병준 ✓ 최은석 ✓ 허만열 ✓ 강중균 김시영 ✓ 박공민 ✓ 안형대 변재식 ✓ 유상민 ✓ 이태욱 ✓ 구자욱 ✓ 김상협 ✓ 김영래 ✓ 박지상 안재희 ✓ 이상훈 ✓ 이정영 이진우 ✓ 조병희 ✓ 홍기화 ✓ 황승완 ✓ 권성원 최현철 김다혜 ✓ 김서윤 김서윤 윤지은 이정훈 정진화 ✓ 차용빈 ✓ 강민수 ✓ 김시윤 ✓ 김시현 ✓ 안준표 ✓ 조경철 ✓ 진보성 ✓ 김성하 박상아 ✓ 박유진 ✓ 박진환 이승민 ✓ 최은서 권별님 권은서 김명경 김미정 ✓ 김민우 김분남 ✓ 김신혜 ✓ 김은지 김정은 김주찬 ✓ 마금래 손은경 오경희 ✓ 윤예원 ✓ 이연지 임인숙 ✓ 최선경 ✓ 한서현 ✓ 노현주 문혜정

발신 : 이성휘

중대재해 사례 전파


중대재해 주요 사고 사례입니다. 유사 작업시 안전조치에 참조하시기 바랍니다.

1. 유로폼을 작업발판 대용으로 사용하던 중 넘어지면서 얼굴 부위가 바닥과 충돌하여 치료 중 사망



23.5.30(화) 8:30경 경기 동두천시 생연동 소재 「○○아파트 재건축정비사업 신축공사」 현장에서 재해자가 강관동바리 수평연결재 및 연결철물(클램프) 체결 작업을 위해(설치높이 약 2.4m) 유로폼을 동바리에 비스듬히 기대놓은 상태로 작업발판 대용으로 사용하던 중 유로폼이 회전하여 중심을 잃고 넘어지면서 얼굴 부위가 바닥과 충돌하여 치료 중 사망

2. 오거크레인을 이용하여 천공작업 중 붐대에서 낙하한 후크(무게 약 74kg)에 복부를 맞아 치료 중 사망



23.6.23.(금) 9:39경 경기 수원시 장안구 소재 「고속도로 방음시설 신축공사」 현장에서 오거크레인을 이용하여 지반 천공작업 중 오거에 와이어가 감겨 파단되면서 하부에서 수직도를 보고 있던 재해자가 크레인 붐대에서 낙하한 후크(무게 약 74kg)에 복부를 맞아 치료 중 사망

3. 덕트설치작업중천장과 고소작업대 난간대 사이에 안면부가 협착되어 치료 중 사망



22.6.28. 경기 화성시 영천로 소재 근린생활시설 신축공사 현장에서 재해자가 덕트설치작업을 위해 시저형 고소작업대를 타고 낮은 출입구를 통과하던 중 출입구 천장과 고소작업대 난간대 사이에 안면부가 협착되어 치료 중 사망

4. 기계실 터파기 구간에서 양수작업을 위해 침수된 전원선 건지러 수영해서 들어가다가 익사




22.6.30. 경기 용인시 기흥구 소재 공동주택 신축공사 현장에서 기계실 터파기 구간(수심 약 3m) 에서 재해자가 양수작업을 위해 침수된 전원선 컨센트를 건지러 수영해서 들어가다가 익사

5. 천장 판넬 전등 교체작업중 판넬과 함께 6M아래로 추락 사망



23년 6월23(금) 13:56경 경기도 평택시 소재 공장신축현장에서 천장 판넬로 올라가 전등 교체작업중 판넬과 함께 6M아래 바닥으로 떨어져 사망

6. 발코니에 설치된 이동식비계에 승강하던 중 추락 (h≒16.4m) 사망



23.3.22.(수) 09:46경 전북 전주시 완산 구 소재 「OO 사옥 신축공사」 현장에서 재해자가 해머드릴을 사용하여 지상7층 발코니 하부 보 측면 할석작업을 하기 위해 지상6층 발코니에 설치된 이동식비계에 승강하던 중 지상2층 발코니 바닥으로 떨어져 (h≒16.4m) 병원에서 치료 중 사망

7. 일반재해

▶ 2023-06-29 오전 08:13 철근가공중 밴딩기 사이로 검지가 끼여 부상.



▶ 23년 06월 24일 토요일 07:50분 경 부산에코델타시티 공동21BL 공동주택 공사 현장 세대 바닥에서 재해자 ○○○반장이 슬리브 고정구를 설치하기 위해 타공 작업 후 이동하다가 뒤에 있는 높이 약 2.9m 개구부 아래로 추락한 사고



- ▶ 2023-06-23 08시20분경 아산탕정 2-A8BL 현장 107동 지상 2층 바닥에서 재해자 김00이 인양자재를 받으려고 올라가 이동 중에 알폼자재 미설치(미입고) 구간(개구부가 발생 되어 임시로 합판으로 조치 해놓은 곳)의 개구부를 덮은 합판을 임의로 들어올림과 동시에 2.6M 높이에서 추락.



- ▶ 2023년 6월 20일 8시 30분경, 작업자 장00은 3층 엘리베이터 홀 작업공간에서 유로폼 작업을 하기 위해 시스템 발판을 추가 설치하는 과정에서 1m 높이의 작업 발판에서 떨어져 부상을 입음

