

업무연락

문서 번호 업연-20230710-0001
기안 부서 안전팀
기안자 박영복
기안 일자 2023-07-10
보존 연한/보안 등급 5년 / C등급

수신 : 김동만 정문홍 백홍식 최화경 김도현 박남규 장재만 고상우 박봉만 정광재 한승룡 전석수 정원제 허도철 김원수 김항규 민병섭 송창호 신동욱
장광영 장종민 전광열 정중호 채홍철 황용훈 곽진환 김성은 노건부 이기도 문대우 신상기 윤태호 이주흔 김근식 김기현 김동인 김선호 김호진
박종호 박철규 소순갑 안상훈 양영인 정웅 최병준 최은석 허만열 강종균 김시영 박공민 안형대 변재식 유상민 이태욱 구자욱 김상협 김영래
박지상 안재희 이상훈 이정영 이진우 조병희 홍기화 황승완 권성원 최현철 김다혜 김서윤 김서윤 윤지은 이정훈 정진화 차용빈 강민수 김시윤 김시현
안준표 조경철 진보성 김성하 박상아 박유진 박진환 이승민 최은서 권별님 권은서 김명경 김미정 김민우 김분남 김신혜 김은지 김정은 김주찬
마금래 손은경 오경희 윤예원 이연지 임인숙 최선경 한서현 노현주 문혜정

발신 : 이성휘

중대재해 사례 전파

중대재해 주요 사고 사례입니다. 유사 작업시 안전조치에 참조하시기 바랍니다.

1. 이동식비계 최상부(높이 약 1.8미터)에서 중심을 잃고 바닥으로 추락 사망



23.5.11(목) 14:00경 전북 완주군 소재 「○○사 종루 주변정비(○○당 건립공사)」 현장에서 재해자가 이동식비계 최상부(높이 약 1.8미터)에서 건물 내 천장 속지 부착 작업 중 중심을 잃고 바닥으로 추락하여

치료 중 사망

2. 철골 지붕 보 위에서 시저형 고소작업대로 이동하던 중 약 15m 아래로 추락 사망



23.7.6(목) 14:45경 경기 김포시 소재 「○○공장 신축공사」 현장에서 재해자가 철골 지붕 보 위에서 볼트 체결 작업 종료 후 시저형 고소작업대로 이동하던 중 발을 헛디뎈 약 15m 아래로 추락하여 사망

3. 활선 정리 작업을 하던 재해자가 감전, 사다리에서 추락 사망



23.6.28(수) 14:49경 경기 시흥시 소재 「전기안전설비 보수공사」 현장 내 사다리 위에서 활선 정리 작업을 하던 재해자가 감전되었고, 이를 발견한 동료 작업자가 재해자를 전선에서 분리하기 위해 몸을 잡아당기는 순간 재해자가 사다리에서 추락하여 치료 중 사망

4. 2톤 크레인 카고트럭 적재함에서 내려오다 발을 헛디뎈 뒤로 떨어져(높이 1.6미터) 사망



재해당시 현장 사진

재해자가 떨어진 차량(2톤 크레인 카고트럭)

22.7.8. 경기 화성시 양감면 소재 인터넷 보편역무 연단가공사 현장에서 재해자가 2톤 크레인 카고트럭 위에서 정리정돈 후 적재함에서 내려오다 발을 헛디뎈 뒤로 떨어져(높이 1.6미터) 머리 부상으로 치료 중 사망

5. 용접작업을 하고 계단을 내려오던 중 계단 옆 분뇨저류조(높이 4.8미터)로 추락 사망



사고 현장 전경 사진

재해자가 추락한 분뇨저류조

23.7.4(화) 15:30경 강원 철원군 소재 「○○○농장 가축분뇨 정화방류 시설공사」 현장에서 고액분리기실(철근구조물) 보강을 위해 H빔 용접작업을 하고 계단을 내려오던 중 계단 옆 분뇨저류조(높이 4.8미터)로 추락하여 사망

6. CPB가 낙하, 발판에 깔리면서 슬라브에 배근되었던 철근이 머리를 관통하여 사망




23.7.4(화) 12:41경 경기 의정부시 소재 「○○근린공원 민간공원 조성사업」 현장에서 CPB(콘크리트 타설용 배관)를 34층에서 35층으로 인상 직후 유압실린더를 받치는 부위의 슬라브 일부가 파손되며 CPB가 낙하하였고, 상부에 있던 재해자가 CPB 발판에 깔리면서 슬라브에 배근되었던 철근이 머리를 관통하여 사망

7. 옥상 바닥 단부에서 중심을 잃고 건물 중정 바닥으로(높이 약 8미터) 추락하여 사망



23.7.2(일) 9:22경 경남 남해군읍 소재 「○○도서관 증축공사」 현장에서 재해자가 준공검사 보완작업인 2층 옥상 바닥 누수 점검 작업을 하던 중 옥상 바닥 단부에서 중심을 잃고 건물 중정 바닥으로(높이 약 8미터) 추락하여 사망

8. 갯폼이 낙하하여 갯폼 내부에서 볼트 해체 작업 중이던 근로자 2명 사망.



2023.07.06.(목) 11:10경 충북 청주시(주)OO건설산업 동남지구 아파트 신축공사 현장에서 갱폼 인양(옥상 파라펫, 25층)

작업 중 갱폼이 낙하하여 갱폼 내부에서 볼트 해체 작업 중이던 협력업체 OO산업개발 소속 근로자 2명 사망.