

1. 추락 재해 예방 감독

■ 추락 재해 예방 교육·홍보 등

- (자율개선) 집중단속 기간 운영에 앞서(2월말, 7월말) 추락재해 집중 단속실시 안내문 및 추락 위험 기인물에 대한 자율점검표 등을 사전 배포하여 자율 개선 실시
 - * ①공문 또는 SNS 발송, ②현장점검교육의 날 ③건설재해예방전문기관 기술지도 시 배포 등
- (캠페인·교육) 추락재해 예방 분위기 확산을 위하여 집중 단속 기간동안 캠페인 실시

■ 추락 재해 예방 캠페인 (안)

- ▲ (정리정돈 실시) 안전의 시작은 '정리정돈', 현장의 위험요인 확인·개선
- ▲ (안전표지판 설치) 현장 내 추락재해 발생 위험 장소에는 안전표지판 부착
- ▲ (보호구 착용) 추락위험 작업 전에는 반드시 '안전모·안전대' 착용
- ▲ (TBM 실시) 작업 전에는 반드시 'TBM'을 통한 사전 위험요인 전파·공유

- '산업안전보건 교육의 날'(매월 셋째주 수요일)에

건설사 대표 및 현장소장을 대상 추락 재해예방 교육 실시(분기별)

2. 50억원 이상 맞춤형 감독

■ 자율 안전관리

○ SNS* 등을 통하여 제공하는

- 자율점검표, 건설현장 위험 기계·장비 표준작업계획서 등을 활용,

- 사망사고 사례(사고속보 활용)를 위험성평가 시 적용 등 현장 자율 안전관리 철저

* CACAO 오픈 채널(대구서부 건설협의체(50억~)), NAVER BAND(대구서부 건설안전관리자 협의체), 대구서부지청 홈페이지 게시

■ 불시 감독

○ (감독 시기) 연중

○ (감독 대상) 관리감독자 중심 안전보건관리 수준평가 하위등급* 현장, 공사안전보건대장 이행 불량 통보 현장(지자체 통보), 유해위험방지계획서 이행 불량 현장(공단 조치요청 통보) 등

* 격월 등급 확인하여 '하' 등급 및 등급 상향 의지 없는 현장

○ (감독 내용) 산업안전보건법 전반, 사망사고 다발 12대 핵심 위험요인* 중심

* ①단부개구부, ②철골, ③지붕, ④비계작업발판, ⑤굴착기, ⑥고소작업대, ⑦사다리, ⑧달비계, ⑨트럭, ⑩이동식비계, ⑪거푸집 및 동바리, ⑫이동식크레인

○ (감독 결과) 안전보건관리책임자에게 설명하고,

- 위반행위 적발 시, 위반내용을 적시하여 본사에 우편 송달

2. 50억원 이상 맞춤형 감독

- (감독 제외) 자기규율 원칙을 적용, ①1~50위(토건) 업체 중 '22~현재 사망사고 미발생, ②'23년 우리부의 컨설팅 참여('23~현재 사망사고 미발생) 업체

* 단, 유해위험방지계획서 이행 불량 통보 등 안전관리 문제가 있는 현장, '24년 사망사고 발생 건설업체는 자기규율 업체에서 즉시 제외

[24년도 자기규율 원칙(감독 제외) 적용 업체 83개사]

22~23년 1~50위(토건) 무사고 16개사	- 삼성물산(1), 대방건설(14), 아이에스동서(23), 우미건설(25), 반도건설(26), 한신공영(27), 쌍용건설(28), HJ중공업(37), 금강주택(39), 라인건설(40), 효성중공업(41), 라인산업(44), 양우건설(46), 진흥기업(47), 서한(48), 금성넥조주택(49)
23년 우리부(단독) 컨설팅 참여 67개사	- 케이알산업(58), 신동아건설(60), 태양아엔씨(67), 금성넥조건설(70), 에이스건설(71), 우방(73), 일신건영(74), 강동건설(76), 파인건설(79), 계성건설(84), 강산건설(87), 한양산업개발(90), 원건설(80), 삼정기업(94), 대저건설(107), 화성개발(112), 유탑건설(113), 이화공영(114), 에스엠상선(120), 신성건설(121), 동아지질(125), 양우종합건설(129), 이안알엔씨(135), 디에이건설(137), 일진건설산업(139), 활림건설(140), 유림아엔씨(142), 까뮤아엔씨(144), 동아건설산업(149), 라온건설(153), 우방산업(155), 우주종합건설(160), 흥우건설(163), 농협네트웍스(166), 해유건설(167), 우성건영(174), 부강종합건설(179), 풍산건설(180), 제일건설(189), 에스지건설(191), 동상건설(197), 군장종합건설(204), 중앙건설(212), 고덕종합건설(213), 효성(217), 흥성건설(223), 동국에스엔씨(242), 은일종합건설(245), 남해종합건설(265), 에스원건설(269), 아이엠지건설(270), 관보토건(280), 남명건설(285), 하우텍씨엔알건설(286), 세웅종합건설(308), 대성건설(314), 지오종합건설(315), 신동아종합건설(342), 태인종합건설(343), 광양종합건설(348), 사덕다리종합건설(352), 미래도시건설(361), 우림토건(442), 삼우아아엔씨(446), 성호건설(451), 네이처아엔씨(458), 화림건설(548)

3. 사망사고 발생 건설업체 감독

■ 추진배경

- 사망사고 발생 주요 종합건설업체 시공현장의 위험요인을 사전에 확인하고 개선을 유도하여 사망사고 재발방지 지원

■ 감독개요

- (대 상) 시공능력평가순위 1~1,000위 종합건설업체(트건)
- (감독 현장) 사망사고 발생 시, 단계별 해당 업체 전국 시공현장 및 본사 감독 실시
↳ '24 회계연도 기준으로 사망사고 발생에 따른 단계별 조치기준 적용

단계	조치 사항
첫 번째	안전보건관리체계 구축·이행 철저 촉구 공문 발송
두 번째	전국 시공현장 20% 내외 감독(2월 이상)
세 번째	전국 시공현장 20% 내외 감독(2월 이상), 본사 감독(청)
네 번째	전국 시공현장 20% 내외 감독(2월 이상) 및 본사 감독(청+지청) 결과 보도자료 배포
다섯 번째부터	전국 시공현장 20% 감독(2월 이상) ※ 필요 시 본부 별도 감독 계획 시달

- (감독 내용) 산업안전보건법 전반
- (감독 결과) 위반행위 적발 시, 위반내용을 적시하여 본사에 통보(감독 현장 전체 취합)

4. 기획 감독, 산재조사표를 통한 타깃관리

■ 목적

- 산업재해조사표 상시 모니터링을 통한 건설공사 사망사고 다발 12대 핵심 위험요인⁴ 관리 미흡 현장을 타깃 관리로 중대재해 사전 예방 강화

* ①단부개구부, ②철골, ③지붕, ④비계·작업발판, ⑤굴착기, ⑥고소작업대, ⑦사다리, ⑧달비계, ⑨트럭, ⑩이동식비계, ⑪거푸집 및 동바리, ⑫이동식크레인

■ 감독 개요

- 건설현장의 빠른 공종 변화 등 산재조사표 분석을 통한 수시 관리 필요

1 산재조사표 모니터링

- (주기) 상시
- (대상) 사망사고 다발 12대 핵심 위험요인 재해 발생 현장
- (검토사항) 재해 원인 및 재발방지대책, 휴업일수

2 예방 점검

- (주기) 2주
- (대상) 재발방지대책 미흡, 중상해재해 발생 현장 등
- (조치사항) 관리감독자 역할 및 위험성평가 중심의 재발방지대책 수립 지도·시정지시

3 불시 감독

- (주기) 매 월
- (대상) 시정지시 불응 또는 미흡 현장
- (조치사항) 산업안전보건법 전반에 대한 불시 감독

✔ 『관리감독자 중심 안전보건관리』 수준 평가

- ❖ 안전관리자는 사업주를 보좌하고 작업현장에서 안전관리를 책임지는 관리감독자에게 지도·조언하는 업무를 수행하는 사람입니다.
- ❖ 산재 사망사고 예방의 핵심은 안전관리자가 아닌 관리감독자가 유해·위험요인별로 필요한 안전보건조치를 확인한 후 종사자들이 작업을 하도록 지휘·감독하는 것입니다.

■ 관리감독자 중심 안전보건관리란?

- 작업현장에서 작업진행과 작업자를 직접 지휘·감독하는 관리감독자가
- ① 해당 작업에 수반되는 유해·위험요인을 명확히 알고, ② 해당 유해·위험요인별 필요한 안전보건조치가 된 상태에서 작업이 진행되는지 지속적으로 확인·관리하는 것임