

중대재해 사례 전파

중대재해 주요 사고 사례입니다. 유사 작업시 안전조치에 참조하시기 바랍니다.

■ 굴착기와 나무에 깔려 사망

2024.3.3. 08:30경 경상북도 포항시 소재 전문공사 현장에서 나무 이식 작업을 맡은 재해자가 나무를 옮겨 심을 위치 주변에서 나무를 옮겨 온 굴착기를 유도하던 중 굴착기가 나무를 내려놓을 위치 쪽으로 회전하다가 기울어진 지반과 나무 무게에 쏠리면서 바닥으로 넘어진 굴착기와 나무에 깔려 사망



■ **옹벽 거푸집 위에서 떨어져 사망**

2024.3.4. 12:40경 경기도 광주시 소재 건축공사 현장에서 거푸집 설치 작업을 맡은 재해자가 먼저 설치해 놓은 옹벽 거푸집 위에서 이동하다가 약 2.4m 아래 바닥으로 떨어져 사망. 당시 옹벽 거푸집 주변에는 비계, 안전대 부착설비 등 안전시설이 설치되지 않았음



■ **바닥 개구부로 떨어져 사망**

2024.3.4. 14:13경 경기도 용인시 소재 건축공사 현장에서 작업반장 직무를 맡고 있던 재해자가 바닥 개구부 근처에서 거푸집 밑으로 새어 나오는 시멘트 페이스트를 막기 위해 거푸집 고정용 래칫 (ratchet) 벨트를 추가 설치하다가 바닥 개구부로 빠지면서 약 4.7m 아래 바닥으로 떨어져 사망. 당시 바닥 개구부 주변에는 안전난간, 추락 방호망 등 안전시설이 설치되지 않았음



■ 바닥 개구부로 떨어져 사망

2024.3.5. 08:11경 경기도 의왕시 소재 건축공사 현장에서 지하 4층 바닥 개구부(dry area)에 걸쳐 세운 시스템 비계 안에서 폐자재를 정리하던 중 바닥 개구부에 덮인 합판이 내려앉으면서 약 6.4m 아래 바닥으로 떨어져 사망. 당시 바닥 개구부 주변에는 울타리, 표지판 등 안전시설이 설치되지 않았음



■ 천장(그리드아이언) 위에서 떨어져 사망

2024.3.7. 11:40경 인천광역시 서구 소재 건축공사 현장에서 그리드아이언(무대 장비 지지용 천장 철골 구조물) 해체 작업을 맡은 재해자가 그리드아이언 위에서 산소 절단기로 철골 구조물을 해체해 나가던 중 앞서 절단해 놓은 철골 구조물을 밟으면서 약 22m 아래 바닥으로 떨어져 사망



■ 이동식 크레인 붐에 맞아 사망

2024.3.8. 07:30경 경상북도 영덕군 소재 전문공사 현장에서 작업반장 직무를 맡고 있던 재해자가 인공 어초(魚礁) 제작 공장 밖에서 인공 어초를 옮기는 이동식 크레인을 유도하던 중 이동식 크레인 붐이 부러지면서 떨어진 붐에 맞아 사망



■ 굴착 중 무너진 토사에 깔려 사망

2024.3.8. 14:04경 충청북도 청주시 소재 전문공사 현장에서 우수관 설치 작업을 맡은 재해자가 굴착 구간 약 3m 아래쪽 바닥에서 굴착 중 드러난 관로들을 확인하던 중 수직 굴착 면이 무너지면서 흘러내린 토사에 깔려 사망



■ 기계식 주차장 승강로 안으로 떨어져 사망

2024.3.10. 9:49경 서울특별시 강남구 소재 전문공사 현장에서 기계식 주차 장치 해체 작업을 맡은 재해자가 승강로가 있는 1층 바닥 단부에서 산소 절단기로 기계 장치를 떼려다가 1층 바닥과 운반구 사이 40~50cm 공간으로 빠지면서 약 16m 아래 바닥으로 떨어져 사망



■ 사다리 위에서 떨어져 사망

2024.3.12. 08:50경 인천광역시 서구 소재 건축공사 현장에서 오수관 설치 작업을 맡은 재해자가 1층 화장실에 놓인 사다리 위에서 오수관을 연결하던 중 뒤로 넘어지면서 약 1.7m 아래 바닥으로 떨어져 사망



■ 크레인과 가교 난간 사이에 끼여 사망

2024.3.13. 08:37경 전라남도 무안군 소재 토목공사 현장에서 덤프트럭 유도 작업을 맡은 재해자가 덤프트럭 주변 작업 위치에서 벗어나 이동식 크레인 옆면과 가설 교량 난간 사이 70cm 공간으로 들어갔다가 이동식 크레인이 회전하면서 이동식 크레인 뒷면과 가설 교량 난간 사이에 끼여 사망

