

2025년 2월 유사 사고사례

(25. 02. 28. 현재)

순 번	재해 종류	재해 내용	예방 대책
1	떨어짐	서울 강남구 소재 빌딩 설비 복구 공사 현장에서 재해자가 이동 중 개구부 (8.3m)로 떨어져 사망한 재해 (사망 1명)	- 근로자가 추락할 위험이 있는 개구부 등에는 안전난간 또는 수직형 추락방망, 덮개 등을 설치합니다.
2	화재	부산 기장군 소재 신축공사 현장에서 인테리어 등 마감공정 작업 중 화재가 발생하여 사망한 재해 (사망 6명)	- 환기·가연물 제거 - 불티비산 방지조치 - 화재감시자 배치
3	깔림	경남 통영시 소재 금속 가공제품 제조 공장에서 재해자가 호이스트를 사용해 작업 중 넘어지는 철재 받침대에 깔려 사망한 재해 (사망 1명)	- 중량물 취급 작업 시 해지장치를 구비한 호이스트를 사용하고, 낙하·전도 등의 위험을 예방할 수 있는 안전대책 등이 포함된 작업계획서를 작성 후 계획에 따라 작업을 실시합니다.
4	부딪힘	전북 진안군 소재 골프장 내 경사로에서 차량으로부터 떨어진 화물을 수거하던 중 밀려 내려오는 차량에 부딪혀 사망한 재해 (사망 1명)	- 경사로에서 화물자동차 정차 시 운전자는 사이드브레이크를 체결 후 고임목을 채우는 등 안전조치를 실시합니다.
5	끼임	부산 강서구 소재 도금 사업장에서 재해자가 세척 설비 점검 중 운반용 이동 대차와 설비 기동 사이에 끼여 사망한 재해 (사망 1명)	- 정비·청소·수리 등의 작업을 할 때에는 반드시 해당 기계의 운전을 정지한 후 작업을 실시합니다.
6	떨어짐	경북 상주시 소재 제조 사업장에서 재해자가 담수화설비 해체 작업 중 분리된 데크와 함께 3.7m 바닥으로 떨어져 사망한 재해 (사망 1명)	- 추락 위험이 있는 장소에서는 안전대를 착용·체결합니다. - 해체 작업 시 작업계획서를 작성하고 해체순서 등을 준수하여 작업을 실시합니다.

※ 사망사고 현황은 속보 당시 파악된 내용을 기초로 작성한 것이므로 조사결과에 따라 변경될 수 있음 (「산업안전보건공단 홈페이지 -> 자료마당 -> 재해사례 -> 사망사고 속보」 참고)