

## 2025년 6월 유사 사고사례

(25. 06. 30. 현재)

순 번	재해 종류	재해 내용	예방 대책
1	떨어짐	서울 용산구 소재 빌딩 옥상에서 재해자가 조경 작업 중 사다리에서 떨어져(0.8m) 치료 중 사망한 재해 (사망 1명)	- 사다리 작업 시 안전모 등 보호구를 착용하고 작업합니다. - 사다리는 평탄•견고하고 미끄럼이 없는 바닥에 설치하고, 넘어짐 방지를 위해 아웃트리거를 설치합니다.
2	끼임	경기 평택시 소재 물류센터에서 재해자가 화물차에 부딪힌 후 접안시설과 화물차 사이에 끼여 사망한 재해 (사망 1명)	- 하역•운반 중인 화물이나 차량에 하역운반기계등에 접촉되어 위험해질 우려가 있는 장소에는 근로자의 출입을 금지합니다. - 출입을 금지할 수 없는 경우 작업지휘자 또는 유도자를 배치하여 유도에 따라 안전하게 작업합니다.
3	질식 중독	인천 강화군 소재 분뇨처리시설 내에서 재해자가 수처리설비 가동을 위한 작업 중 황화수소 중독(추정)에 의해 사망한 재해 (사망 1명)	- 밀폐공간 작업 시 유해가스 농도를 측정하고 송기마스크 등 보호구를 착용하도록 관리•감독합니다. - 밀폐공간에서 단독작업을 금지하고 작업상황을 감시할 수 있는 감시인을 배치합니다.
4	폭발	경기 김포시 소재 제조 공장 내에서 재해자가 페드럼 절단 작업 중 드럼통이 폭발하며 사망한 재해 (사망 1명)	- 인화성 물질이 담겨있는 드럼 등의 용기에 화기 작업을 하는 경우 가스 제거, 세척 작업 등을 실시 후 작업합니다.
5	떨어짐	경북 영천시 소재 창고 공사 현장에서 재해자가 이동 중 단부로 떨어져(2m) 사망한 재해 (사망 1명)	- 단부 등 추락 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치합니다. - 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모 등 보호구를 지급•착용하도록 관리합니다.
6	부딪힘	충남 당진시 소재 건축자재 도매 사업장에서 재해자가 덤프트럭 청소 작업 중 후진 중인 로더에 부딪혀 사망한 재해 (사망 1명)	- 차량에 건설기계(로더) 운행 작업 시 유도자를 배치하여 신호에 따라 안전하게 운행합니다. - 운행경로, 작업방법 등이 포함된 작업계획서를 작성하고, 계획에 따라 작업을 진행하도록 관리합니다.

※ 사망사고 현황은 속보 당시 파악된 내용을 기초로 작성한 것이므로 조사결과에 따라 변경될 수 있음 (「산업안전보건공단 홈페이지 -> 자료마당 -> 재해사례 -> 사망사고 속보」 참고)