

# 교대역 '가스누출' 사례 전과

## 1. 사고 개요

- ① 6월 27일 (금) 10시 47분경 서울 서초구 교대역 인근 □10,11 번 출구) 공사장의 장비 작업 중 도시가스 배관 파손으로 인해 교대역 내·외부 도시가스가 누출되어 교대역 인근을 진공상태 조치함 - 14시 55분경 상황 해제됨  
\*교대역사거리 □8차선) 양방향과 서초대로 일대 통제 및 지하철 무정차 통과 중 □2명 경상, 경찰·소방·가스운행사 및 재난안전전문가 등 투입)



출처:아시아투데이

## 2. 자산 안전 확보 확인

- ① 대상 : 지하철 역사와 연결 구간을 운영 중인 자산 □3개소)
- ② 주요 내용
- 1□ 지하철 운행사 포함 비상연락체계 구축 상태 확인
    - 비상연락망 최신화 (주·야간 모두 확인)
    - FM 종사자 대상 비상 상황 발생 시 보고체계 및 초기 대응 관련 지도·조언
  - 2□ 당사 관리 구간 내 환기 및 배기설비의 정상 상태 확인
  - 3□ 당사 관리 구간 내 상황 대응을 위한 자재 확보
    - 안전띠 (또는 테이프) , A형 간판 등 안내판, 시건장치, 신호봉 등 대응 목적 물품
- ③ 향후 계획
- P-FM 합동 자체 점검 시행 □— AM.PM.FM 합동 점검 시행 (불시)